



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106220

Asiento N° 3482

Compromiso N° 714

FECHA: 07/08/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS** USD 186.00LA SUMA DE: **CIENTO OCHENTA Y SEIS Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 07 de Agosto del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.- Pago de la liquidación de Autorización N° 126-DGVID de fecha 29/05/2019 para dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi-Sarañan-Chalpi-Mangaguaico-Cantón Chaco por 16 días, adjunto Informe de comisión, factura de gastos, certificado, reporte de registro, se procede amortizar el anticipo entregado en el CPNº 105752, por 430,00 dólares y más documentos de soporte.

					SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI	
CTA 4500947071	Beneficiario MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	186.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	186.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		616.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		616.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		616.00		
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			186.00	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			430.00	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			616.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			616.00	
	SUMAN o PASAN USD		1,848.00	1,848.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		616.00	616.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	616.00	616.00	

CANCELADO 15 AGO 2019

INC.TITO MERINO QUEZADA ECON.ALCIVAR MANOSALVAS
Deleg.pref.res.n016 Director Gest. FinancieING. ALBA MOLINA LCPA NANCY RON
Direc. Apoyo Contab. Director Apoyo Tesoreri

07/08/2019 16:04

Página 1/1

14517690
BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia15/08/2019
TRB-859

Total = 20 Hojas





**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0106220

FECHA: Tena, 07 de Agosto del 2019 VALOR USD: **186.00**

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **MOSCOSO CALLE FRANKLIN**
MESIAS

POR CONCEPTO DE: Pago de la liquidación de Autorización N°. 126-DGVID
de fecha 29/05/2019 para dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y
lastrado del Camino Vecinal Oyacachi-Sarañan-Chalpi-Mangaguaico-Cantón Chaco.....
por 16 días, adjunto Informe de comisión, factura de gastos, certificado, reporte
de registro, se procede amortizar el anticipo entregado en el CPNo 105752, por
430,00 dólares y más documentos de soporte.

AUTORIZADO

BANCILADO 15 AGO 2019

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 714

FECHA: 07/08/2019

BENEFICIARIO: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS -SUPERVISOR

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.126-DGVID de fecha 29/05/2019

LUGAR : Oyacachi-Cantón Chaco

NO. DE DÍAS : 20 dias laborables

MONTO : \$ 186.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 126-DGVID
2	Formulario de "Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 126-DGVID
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 235 Y 145 del 28/06/2019
4	Reporte del registro de asistencia del reloj biométrico	✓			
5	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			- Certificados de trabajo firmado por el fiscalizador de obra y jefe de grupo
6	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de trabajo firmado por el Presidente del GAD Parroquial de Oyacachi

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	16	Valor del viático:	\$ 38.50
TOTAL VIÁTICOS			\$ 616.00

A justificar 70%	\$ 431.20
Asume la entidad 30%	\$ 184.80

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 431.20
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 184.80
Suma total del viático:	\$ 616.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 430.00
VALOR A PAGAR:	\$ 186.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

ANCELADO 15 AGO 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 126-DGVID **FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)** **29/05/2019**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS		SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI PROV. NAPO		DIRECCION DE GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/6/2019	07H08	28/6/2019	16H34

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS – SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ

Se le dispone, se traslade al cantón El Chaco, parroquia Oyacachi, a dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y lastrado del camino vecinal Oyacachi – Sarañán – Chalpi – Mangaguaico. **CANCELADO 15 AGO 2019**

Fecha de Inicio: 3 de junio de 2019, por una jornada de 20 días laborables.

Señor Franklin Moscoso – Responsable del Grupo

Ingeniero José Lobato, fiscalizará estos trabajos

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA – CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI	03/6/2019	07H08	28/6/2019	16H34

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **TIPO DE CUENTA:** **No. DE CUENTA:**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Franklin Moscoso SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ	 Ing. Eduardo Cevallos DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
 Ing. Tito Egidio Merino Quezada DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Aut. 4p H. 105752

05/06/2019

Conjunto M. 714

8430⁰⁰

GAD PROV. DE NAPO CONTROL - VIATICOS

Fecha: 2019-05-29
Hora: 10:00
Recibido por: PIA


PREFECTURA GAD PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 2019-06-03 HORA: 16H50
SECRETARIA:

9



Ministerio
de Relaciones
Laborales



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 126-DGVID FECHA DE INFORME (dd.-mmm-aaaa)
30/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	PUESTO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: CANTON EL CHACO-PARROQUIA OYACACHI-PROV.NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la solicitud de comisión 126-DGVID, Suscrita por el Sr. Prefecto, me traslade en calidad de Supervisor de Mantenimiento, Equipo Pesado y Automotriz a la Parroquia Oyacachi – Cantón el Chaco, a dirigir los trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y Lastrado del Camino Vecinal Oyacachi – Sarañan, con la siguiente Maquinaria, Excavadora CAT #6, Operada por el Sr. Wilson Pérez, Ayudante el Sr. Luis Simba, el Tractor CAT #9 Operada por el Sr. Jorge Grefa, Ayudante el Sr. Wilmer Loza, L a Camioneta Chevrolet #62, Manejada por el Sr. Pedro Tanguila, la Volqueta NISAN NEI 1055 #43, Manejada por el Sr. Marcelo Donoso y la Volqueta SUZO NEI-1049 #40, Manejada por el Sr. Mesías Flores.

03-06-2019

MANTELADO 15 AGU 2018

- Nos trasladamos desde los talleres de la Institución hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo.
- EXCAVADORA; Descargado de tanque de combustible de la volqueta # 40 que trasladó un tanque de diesel con 900 galones de diesel y luego minado y cargado de material pétreo para lastrar la vía Oyacachi, Sarañan.
- TRACTOR; Inicia la limpieza de un derrumbo aproximadamente de 50 metros de largo unos 4 metros de largo y desaloja los escombros.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible de la maquinaria.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilver Loza, chequeo de agua, aceite y drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila transporte de personal desde Tena hacia Oyacachi y transporte de combustible para la maquinaria.
- VOLQUETA #40; se trasladó desde el Tena hacia Oyacachi y cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 4 viajes.

04/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Continua con la limpieza de un derrumbo y cuneteo y desalojo del material de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de
Combustible a la máquina.
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace
16 viajes en el día

05/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Continua con la limpieza de un derrumbo y cuneteo y desalojo del material de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la máquina y engrasado total de la máquina.
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de
Combustible a la máquina y ajuste de los bornes de la batería
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace
16 viajes en el día

06/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y la limpieza de un derrumbo y desalojo del material de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de
Combustible a la máquina.
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace
16 viajes en el día

07/06/2019

ANCELADO 15 AGO 2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y la limpieza de un derrumbo y desalojo del material de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de
Combustible a la máquina.
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace
6 viajes en el día

10/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento , cuneteo y desalojo de lodo de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de
Combustible a la máquina.

Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 3 viajes en el día

11/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y la limpieza de un derrumbo y desalojo del material de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina y cebado de aceite hidráulico a la maquina
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 14 viajes en el día

12/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y la limpieza de un derrumbo y desalojo del material de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina.
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 15 viajes en el día

~~CANCELADO 1 5 AGO 2019~~

13/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Se traslada al Tena en compañía del compañero Pedro Tanguila para traer diesel
Para la maquinaria que se encuentra laborando en Oyacachi. Salen aproximadamente a la 1 de la mañana y
Retornan a las 5 de la tarde.
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 se traslada al Tena aproximadamente 1 am para traer diesel
Para la maquinaria que se encuentra laborando en Oyacachi y retorna con 180 galones de diesel
Aproximadamente 5 de la tarde.
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 15 viajes en el día

14/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo desalojo del material de la vía engrasada
Total de la maquina
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina engrasada total de maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina.
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 6 viajes en el día

17/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.

Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía

Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible

De la maquina

Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina y completado de aceite de la trasmisión de la máquina.

Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria

Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día

Volqueta Nro. 43 inicia la jornada porque estaba en los talleres haciendo mantenimiento en oyacachi trasnporta lastre desde la mina del sector la Virgen para lastrar la vía Oyacachi Sarañan

18/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.

Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía

Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible

De la maquina

Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina y completado de aceite de la trasmisión de la máquina.

Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria

Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día

Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 16 viajes

19/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.

Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía y engrasado

Total de la maquina

Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible

De la máquina y engrasado total de la maquina

Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina y completado de aceite de la trasmisión de la máquina y engrasada total de máquina.

Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria

Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día

Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 16 viajes

~~ENCENDIDO~~ 1 5 AGO 2019

20/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.

Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía

Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible

De la maquina

Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina y completado de aceite de la trasmisión de la máquina.

Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria

Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día

Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 16 viajes

21/06/2019

Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina y completado de aceite y cambio de bornes de la baterías
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día
Retornamos al Tena por Cayambe Pifo- La Tacunga - Ambato -tena
Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 6 viajes

24/06/2019

Nos trasladamos a Oyacachi por Puyo Ambato La Tacunga Pifo Cayambe y Oyacachi
Excavadora, minado y cargado de lastre a las 2 volquetas Nro 40 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada de Combustible a la máquina y completado de aceite y cambio de bornes de la baterías
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día
Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 4 viajes

CANCRI DIA 1 5 AGO 2019

25/06/2019

Excavadora, cambio de aceite del motor y filtro de combustible y engrasado total de la máquina y minado y cargado
De lastre a las 3 volquetas Nro 40 / 43 y Volqueta de la parroquia Oyacachi cambio de aceite del motor
Y cambio de filtro de combustible
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la máquina , cambio de aceite del motor y cambio de filtro de combustible
Wilmer Loza ayudante del tractor. Lavado y sopleteado del radiador del tractor Chequeo de agua aceite y drenaje delos filtros de combustible y tanqueada Combustible a la máquina
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día
Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 16 viajes

26/06/2019

Excavadora, engrasado total de la máquina y minado y cargado
De lastre a las 3 volquetas Nro 40 / 43 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.
Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía
Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible
De la maquina
Wilmer Loza ayudante del tractor. sopleteado el filtro de aire del tractor Chequeo de agua aceite y drenaje delos filtros de combustible y tanqueada Combustible a la máquina
Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria
Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día
Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 16 viajes

27/06/2019

Excavadora, engrasado total de la máquina y minado y cargado

De lastre a las 3 volquetas Nro 40 / 43 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.

Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía

Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible

De la maquina

Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada Combustible a la máquina

Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria

Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 16 viajes en el día

Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 16 viajes

28/06/2019

Excavadora: minado y cargado de lastre a las 3 volquetas Nro 40 / 43 y Volqueta de la parroquia Oyacachi.

Tractor. Ensanchamiento y cuneteo y desalojo del material de la vía y tendido de lastre en la vía

Luis Simba ayudante de la excavadora chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros y cargada de combustible

De la maquina

Wilmer Loza ayudante del tractor. Chequeo de agua aceite y drenaje de los filtros de combustible y tanqueada Combustible a la máquina

Pedro Tanguila- chofer de la camioneta N. 62 transporte del personal y combustible para la maquinaria


Volqueta Nro. 40 cargando lastre desde la mina para lastrar la vía Oyacachi Sarañan aproximadamente hace 4 viajes en el día y cargado del tanque de combustible para traer al Tena

Volqueta Nro. 43 cargando lastre para lastrar la vía Oyacachi Sarañan hace aproximadamente 3 viajes

Retornamos al Tena terminando la jornada.

ANCLADO 1 5 AGO 2019

Particular que comunico para los fines pertinentes.



MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS



SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ(JEFE DE GRUPO)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mm-aaa	03/06-2019	28-06-2019	
HORA hh:mm	07H08	16H34	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE(Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	TENA – CANTON EL CHACO - PARROQUIA OYACACHI	03-06-2019	07h08	28-06-2019	16H34

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado <i>CANCELADO 15 AGO 2019</i>

FIRMAS DE APROBACION	
 NOMBRE: Ing. TITO EGIDIO MERINO QUEZADA DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	 NOMBRE: Ing. EDUARDO CEVALLOS DIRECTOR DE GESTION Y VIALIDAD INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO



GAD PROVINCIAL DE NAPO

Reporte - Timbres

CIUDAD	TIMBRE	RELOJ	ACCION
EMPLEADO	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS		1500117468 259
	03/06/19 7:08	6	Entrada
	03/06/19 12:42	6	Entrada Almuerzo
	03/06/19 17:37	6	Salida ✓
	04/06/19 6:32	6	Entrada
	04/06/19 12:42	6	Entrada Almuerzo
	04/06/19 16:52	6	Salida
	05/06/19 12:01	6	Salida Almuerzo
	05/06/19 12:40	6	Entrada Almuerzo
	05/06/19 17:05	6	Salida ✓
	06/06/19 6:30	6	Entrada
	06/06/19 12:10	6	Salida Almuerzo
	06/06/19 12:39	6	Entrada Almuerzo
	06/06/19 17:49	6	Salida ✓
	07/06/19 6:34	6	Entrada
	07/06/19 12:55	6	Salida Almuerzo
	07/06/19 13:03	6	Entrada Almuerzo
	07/06/19 16:32	6	Salida ✓ CANCELADO 15 AGO 2010
	10/06/19 6:58	6	Entrada
	10/06/19 12:00	6	Salida Almuerzo
	10/06/19 12:41	6	Entrada Almuerzo
	10/06/19 18:18	6	Salida
	11/06/19 6:25	6	Entrada
	11/06/19 12:06	6	Salida Almuerzo
	11/06/19 12:06	6	Salida Almuerzo
	11/06/19 16:48	6	Salida
	12/06/19 12:08	6	Salida Almuerzo
	12/06/19 12:38	6	Entrada Almuerzo
	12/06/19 16:30	6	Salida
	13/06/19 6:32	6	Entrada
	13/06/19 12:05	6	Salida Almuerzo
	13/06/19 12:32	6	Entrada Almuerzo

TIMBRE	RELOJ	ACCION
13/06/19 17:05	6	Salida
14/06/19 6:33	6	Entrada
14/06/19 12:00	6	Salida Almuerzo
14/06/19 12:46	6	Entrada Almuerzo
14/06/19 16:42	6	Salida
17/06/19 7:10	6	Entrada
17/06/19 12:27	6	Entrada
17/06/19 12:40	6	Entrada Almuerzo
17/06/19 16:52	6	Salida
18/06/19 6:26	6	Entrada
18/06/19 12:02	6	Salida Almuerzo
18/06/19 12:38	6	Entrada Almuerzo
18/06/19 16:45	6	Entrada
19/06/19 6:39	6	Entrada
19/06/19 12:43	6	Salida Almuerzo
19/06/19 13:00	6	Entrada Almuerzo
19/06/19 16:48	6	Salida
20/06/19 6:23	6	Entrada
20/06/19 12:10	6	Salida Almuerzo
20/06/19 16:32	6	Salida
21/06/19 6:28	6	Entrada
21/06/19 12:15	6	Salida Almuerzo
21/06/19 12:50	6	Entrada Almuerzo
21/06/19 16:52	6	Salida
24/06/19 7:09	6	Entrada
24/06/19 12:01	6	Salida Almuerzo
24/06/19 12:48	6	Entrada Almuerzo
24/06/19 17:04	6	Salida
25/06/19 6:25	6	Entrada
25/06/19 12:11	6	Salida Almuerzo
25/06/19 12:36	6	Entrada Almuerzo
25/06/19 17:06	6	Salida
26/06/19 6:19	6	Entrada
26/06/19 12:16	6	Salida Almuerzo
26/06/19 12:32	6	Entrada
27/06/19 6:26	6	Entrada
27/06/19 12:19	6	Salida Almuerzo

CANCELADO 15 AGO 2019

TIMBRE	RELOJ	ACCION
27/06/19 12:34	6	Entrada Almuerzo
27/06/19 16:48	6	Salida
28/06/19 6:15	6	Entrada
28/06/19 12:02	6	Salida Almuerzo
28/06/19 12:40	6	Entrada Almuerzo
28/06/19 16:34	6	Salida

No. Registros: 74

CANCELADO 15 AGO 2019

COMEDOR OYACACHEÑA
AIGAJE PARION MARIA ZOILA
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS
 Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Matriz: Diego de Robles S/N y Laura
 Castro Telf: 062 991 823 / 0985 697 632
 El Chaco - Ecuador
 e-mail: nancy3veronica@hotmail.com

FACTURA S001-001
RUC. 1712217957001
000000235
AUT.SRI. 1123850693


FECHA:	28 - 06 - 2019	Telf:
CLIENTE:	Franklin Moscoso	
DIRECCIÓN:	Tena	
R.U.C. / C.I.	1500117468	Guisa Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
20	Deraguinos	4.50	90
20	Almuerzo	4.50	90
16	Ovenadas	4.50	72

CANCELADO 15 AGO 2019

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	Efectivo	X	SUB TOTAL USD	225
	Dinero Electrónico		IVA 0 %	
	Tarjeta de Crédito/ Débito		IVA. 12 %	27
	Otros		TOTAL USD	252

FIRMA AUTORIZADA  **FIRMA DEL CLIENTE** 

MULTIGRAFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
 26 / NOVIEMBRE / 2018 DEL 191 AL 290 CADUCA 26 / NOVIEMBRE / 2019
 MULTIGRAFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
 05 / AGOSTO / 2018 DEL 101 AL 200 CADUCA 05 / AGOSTO / 2019

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR, en honor a la verdad; facultando al interesado hacer uso del presente, en forma que a bien tuviere; excepto trámites judiciales.

Oyacachi, 28 de junio del 2019

Atentamente,


 Mauricio Benjamín Parón A.
 PRESIDENTE



CANCELADO 15 AGO 2019

Correo personal: parionmauricio@gmail.com Tef. 062 991 868 casa

Para archivo Gad.



LIZADO PARROQUIAL RURAL OYACACHI

93, 27 de Octubre del 2000.

NAPO – ECUADOR

062 991-840.

DOD DE TRABAJO

Oyacachi, a petición verbal del interesado; en

TIFICO:

LIN MESIAS, portador de cédula de ciudadanía
 RVISOR DE OBRA en los trabajos de
 de camino vecinal Sarañan - Chalpi, mismos
 parroquia de Oyacachi; durante las siguientes
1 y 24 al 28 de junio de 2019. (20 días)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Tena, 01 de julio de 2019

CERTIFICADO DE TRABAJO

En mi calidad de ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL del GAD PROVINCIAL DE NAPO, a petición verbal del interesado; en debida y legal y forma:

CERTIFICO:

Que el señor MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 150011746-8, laboró como SUPERVISOR DE OBRA en los trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y lastrado de camino vecinal Sarañan – Chalpi, mismos que se desarrolló en la comunidad y Parroquia de Oyacachi; durante las siguientes semanas del 03 al 07; 10 al 14 ; 17 al 21, y 24 al 28 de junio de 2019 (20 días).

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR, en honor a la verdad; facultando al interesado hacer uso del presente, en forma que a bien tuviere; excepto trámites judiciales.

Atentamente,


Ing. José Lobato
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL





**GOBIENRO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD
E INFRESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
TENA - NAPO ECUADOR**

CERTIFICACIÓN

Sr. FRANKLIN MESIAS MOSCOSO CALLE – **SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ- JEFE DE GRUPO**
De los trabajos realizados en la parroquia Oyacachi – Cantón el Chaco

CERTIFICA:

Que, el señor – **MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS- SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ- JEFE DE GRUPO**, laboró en los trabajos de mejoramiento mantenimiento y lastrado del camino vecinal Oyacachi- Sarañan Chalpi, durante las siguientes semanas del 03 al 07; 10 al 14; 17 al 21 y del 24 al 28 de junio del 2019. Total 20 días. Se encontró inconsistencias en el reloj biométrico en el transcurso de la jornada desde el 03 al 28 de junio del 2019.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso del presente documento, excepto en trámites judiciales.

CANCUELAU 15 AGO 2019

Tena, 28/06/2019

Sr. FRANKLIN MOSCOSO CALLE

SUPERVISOR DE MANTENIMEINTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ-JEFE DE GRUPO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-8-2019

Hora: 12:23:9

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO 1210010

Num. Ref. BCE.:14517690

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE							# Cta. Cte: 1700427	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	4500947071	186.00	859	1500117468	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	2	15-08-2019 12:00:00	ACREDITADA
Total:	186.00	Reg.:1						

[Atrás](#)

CANCELADO 15 AGO 2019