



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106648

Asiento N° 4596

Compromiso N° 1100

FECHA: 22/10/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS** USD 186.00

LA SUMA DE: **CIENTO OCHENTA Y SEIS Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 22 de Octubre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.- liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°. 181-DGVID de fecha 29/08/2019 para dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi-Sarañán-Chalpi-Mangaguaico-Parroquia Oyacachi-Cantón Chaco por 20 días, según Memorando N°. 025-DGVID del Director de Gestión de Vialidad. se amortiza el anticipo cpte. pago N° 106371

KELMI				
No	DOCUMENTOS BANCARIOS	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 4500947071	Beneficiario MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	186.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	186.00		
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		616.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			186.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			430.00
	SUMAN o PASAN USD		616.00	616.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			616.00
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	616.00

CANCELADO 25 OCT 2019

ING. TITO MERINO
Delegado Pref.res.016

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Direct. Gestión Financier

ING. ALBA MOLINA
Direct. Apoyo Contabili

LCDR. NANCY RON
Direct. Apoyo Tesorera

1
14760730
Referencia
Banco Central Ecuador
25/10/2019
TRB- 1095

22/10/2019 9:38

Total= 33 hojas





DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

0106648

FECHA:Tena, 22 de Octubre del 2019 VALOR USD: 186,00

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):
MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS

liquidación de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios
POR CONCEPTO DE:
Institucionales N°. 181-DGVID de fecha 29/08/2019 para dirigir los trabajos de mane-
nimiento, mejoramiento y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi-Sarañán-Chalpi-Man.....
gaguaco-Parroquia Oyacachi-Cantón Chaco por 20 días, según Memorando N°. 025-
DGVID del Director de Gestión de Vialidad. se amortiza el anticipo cpte. pago N° 106371

AUTORIZADO

CANCELADO 25 OCT 2019

[Signature]
**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

2



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 2873

Asiento N° 4593

Compromiso N° 1100

FECHA: 22/10/2019

©

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.- liquidacion de la Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N°. 181-DGVID de fecha 29/08/2019 para dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi-Sarañán-Chalpi-Mangaguaico-Parroquia Oyacachi-Cantón Chaco por 20 días, según Memorando N°. 025-DGVID del Director de Gestión de Vialidad.

KELMI				
APLICACION CONTABLE		Parcial	Debe	Haber
Código	Descripción			
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE	616.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	616.00		
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		616.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION		616.00	
	SUMAN o PASAN USD		1,232.00	1,232.00
APLICACION PRESUPUESTARIA		Compromiso	Devengado	Pago
Partida Presupuestaria				
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E	616.00		
	TOTAL GASTOS USD	0.00	616.00	0.00

✓ BANCELADO 25 OCT 2019

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Direct.gest.financiera
22/10/2019 8:52

ING. ALBA MOLINA
Direct. Apoyo Contab.
Página 1/1

KELMI TANGUILA
Elaborado Por:
3

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 1100

FECHA: 16/10/2019

BENEFICIARIO: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS -SUPERVISOR

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.181-DGVID de fecha 29/08/2019

LUGAR : Oyacachi-Cantón Chaco

NO. DE DÍAS : 20 dias laborables

MONTO : \$ 186.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 181-DGVID
2	Formulario de " Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 181-DGVID
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 269 y 213 del 27/09/2019
4	Reporte del registro de asistencia del reloj biométrico	✓			
5	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			- Certificados de trabajo firmado por el fiscalizador de obra y jefe de grupo
6	Informe Técnico	✓			Informe de Supervisión de Obra de fecha 07/10/2019
7	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de trabajo firmado por el Presidente del GAD Parroquial de Oyacachi

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	16	Valor del viático:	\$ 38.50
TOTAL VIÁTICOS			\$ 616.00

A justificar 70%	\$ 431.20
Asume la entidad 30%	\$ 184.80

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 431.20
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 184.80
Suma total del viático:	\$ 616.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 430.00
VALOR A PAGAR:	\$ 186.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez
 Paulina Páez A.

CANCELADO 25 OCT 2019

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 181-DGVID			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)	29/08/2019
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:	
MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS			SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI PROV. NAPO			DIRECCION DE GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
2/09/2019	07:30		2/09/2019	13:30
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:				

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS – SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ

Se dispone, se traslade al **cantón El Chaco, parroquia Oyacachi**, a dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y lastrado del camino vecinal **Oyacachi – Sarañán – Chalpi – Mangaguaco**.



Fecha de Inicio: 2 de septiembre de 2019, por una jornada de 20 días laborables.

Ing. Irene Paguay Fiscalizará estos trabajos

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA – CANTON EL CHACO PARROQUIA OYACACHI	2/09/2019	07:30	2/09/2019	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Franklin Moscoso SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ	Ing. Eduardo Cevallos DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Eduardo Cevallos

Ing. Eduardo Covarrubias
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  INSTITUCIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.
--	---

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstancial
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad en Relación


Ing. Alfonso Egídio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

~~ANCELADO~~ 25 OCT 2019 P H. 106341

03/09/2019

Aug 6.
5

9439





Ministerio
de Relaciones
Laborales



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
181-DGVID

FECHA DE INFORME (dd.-mmm-aaaa)
30-09-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	PUESTO: SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: CANTON EL CHACO-PARROQUIA OYACACHI-PROV.NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la solicitud de comisión 181-DGVID, Suscrita por el Sr. Prefecto, me traslade en calidad de Supervisor de Mantenimiento, Equipo Pesado y Automotriz al Cantón el Chaco, Parroquia Oyacachi, a dirigir los trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y Lastrado del Camino Vecinal Oyacachi – Sarañan – Chalpi – Mangaguaico. Con la siguiente Maquinaria, Excavadora CAT #6, Operada por el Sr. Wilson Pérez, Ayudante el Sr. Luis Simba, el Tractor CAT #9 Operada por el Sr. Jorge Grefa, Ayudante el Sr. Wilmer Loza, La Camioneta Chevrolet #62, Manejada por el Sr. Pedro Tanguila, la Volqueta NISAN NEI 1055 #43, Manejada por el Sr. Jarley Ron y la Volqueta ISUZO NEI-1049 #40, Manejada por el Sr. Mesías Flores.

02-09-2019

CANCELADO 25 OCT 2019

- Nos trasladamos desde los talleres de la Institución hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo.
- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.

- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores se trasladó desde los talleres hasta la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 7 viajes, para el ensanchamiento del camino vecinal Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron se trasladó desde los talleres hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada y cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 7 viajes para el mejoramiento y lastrado de la vía Oyacachi Sarañan.

03-09-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 200 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 17 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 17 viajes.

04-09-2019

~~CANCELADO 25 OCT 2019~~

- EXCAVADORA; Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible.
- TRACTOR; Cargado de combustible, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 200 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 12 viajes.

- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 12 viajes.

05-09-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- TRACTOR; Cargado de combustible, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 200 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 09 viajes al sector Mangaguaico.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 13 viajes.

06-09-2019

~~CANCELADO 25 OCT 2019~~

- EXCAVADORA; Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y limpieza de la máquina.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 150 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 07 viajes y por la tarde retorno de Oyacachi al Tena.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 09 viajes y por la tarde retorno desde Oyacachi a la Ciudad del Tena cargado el trineo para llevar combustible para la maquinaria.

09-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo salimos a las 4 de la mañana desde los talleres hacia Oyacachi.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 08 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 08 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

10-09-2019

- CANCELADO 25 OCT 2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 10 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi

Sarañan.

- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 13 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

11-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 17 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 17 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

12-09-2019

- CANCELADO 25 OCT 2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.

- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 12 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 13 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

13-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo retornamos de Oyacachi a los talleres.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 07 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 07 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan y retorno a la Ciudad del Tena trasportando los tanques vacíos para llevar combustible para la maquinaria del día lunes.

16-09-2019

CANCELADO 25 OCT 2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y limpieza de la máquina.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi,

aproximadamente 150 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.

- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo, salimos desde los talleres hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 07 viajes y por la tarde retorno de Oyacachi al Tena.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, nos trasladamos cargando tanques de combustible para la maquinaria y luego cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 09 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

17-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 14 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 14 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

18-09-2019

- CANCELADO 25 OCT 2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico,

cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.

- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 12 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 12 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

19-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 21 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 20 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

20-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de

CANCELADO 25 OCT 2019

la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.

- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo retornamos desde Oyacachi hacia los talleres de la institución.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 07 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 07 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan y por la tarde retorno a la ciudad del Tena cargado el trineo para trasportar combustible para la maquinaria.

23-09-2019

CANCELADO 25 OCT 2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo salimos a las 4 de la mañana desde los talleres hacia Oyacachi.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 06 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.

- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, salida del Tena hacia Oyacachi a las 4 de la mañana trasportando el trineo con combustible para la maquinaria cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 07 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

24-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 19 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 20 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

25-09-2019

CANCELADO 25 OCT 2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.

- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 18 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 18 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

26-09-2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 15 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 16 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan.

27-09-2019

- CANCELADO 25 OCT 2019

- EXCAVADORA; Nos trasladamos desde el Tena hacia Oyacachi aproximadamente a las 4 de la mañana y continuamos Minado y cargado lastre a 5 volquetas 2 del Municipio del Chaco, 1 de la Junta Parroquial de Oyacachi y dos de la Institución, para el mejoramiento y ensanchamiento de la vía Oyacachi Sarañan.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor, hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a las máquinas.
- TRACTOR; Cargado de combustible engrasado de BULLDOZER, y continua con el

desbanque, cuneteo y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi Sarañan Chalpi, aproximadamente 100 metros de largo x 1.50 de alto y 3 metros de ancho.

- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo y por la tarde retornamos desde la Parroquia Oyacachi a los talleres de la Institución.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 07 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento de la vía Oyacachi Sarañan y por la tarde retorno a la Ciudad del Tena.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 07 viajes para el ensanchamiento y mejoramiento del camino Vecinal Oyacachi Sarañan y por la tarde retorno a la Ciudad del Tena.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.



MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ (JEFE DE GRUPO)

CANCELADO 25 OCT 2019

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
TENA -OYACACHI	27-09-2019	27-09-2019	
HORA	12:30	16:32	
Hora Inicio de Labores el dia de retorno			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- OYACACHI	27-09-2019	12:30	27-09-2019	16:32
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO: 	NOMBRE: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. 

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	FIRMA DEL O LA JEFE INMEDIATO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
Ing. HUGO EGIDIO MERINO QUEZADA DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	



GAD PROVINCIAL DE NAPO

Reporte - Timbres

CIUDAD	TIMBRE	RELOJ	ACCION
EMPLEADO	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS		1500117468 259
	02/09/19 4:09	6	Entrada
	02/09/19 12:32	6	Salida Almuerzo
	02/09/19 12:40	6	Entrada Almuerzo
	02/09/19 16:41	6	Salida
	03/09/19 6:32	6	Entrada
	03/09/19 12:07	6	Salida Almuerzo
	03/09/19 12:36	6	Entrada Almuerzo
	03/09/19 17:09	6	Salida
	04/09/19 6:25	6	Entrada
	04/09/19 12:01	6	Salida Almuerzo
	04/09/19 12:43	6	Entrada Almuerzo
	04/09/19 17:08	6	Entrada
	05/09/19 6:26	6	Entrada
	05/09/19 12:13	6	Salida Almuerzo
	05/09/19 12:29	6	Salida Almuerzo
	05/09/19 12:47	6	Entrada Almuerzo
	05/09/19 17:34	6	Salida
	06/09/19 6:24	6	Entrada BANCILADO 25 OCT 2019
	06/09/19 12:02	6	Salida Almuerzo
	06/09/19 12:42	6	Entrada Almuerzo
	06/09/19 16:31	6	Entrada
	09/09/19 4:11	6	Entrada
	09/09/19 12:26	6	Salida Almuerzo
	09/09/19 12:54	6	Entrada Almuerzo
	09/09/19 16:41	6	Salida
	10/09/19 6:25	6	Entrada
	10/09/19 12:20	6	Salida Almuerzo
	10/09/19 12:50	6	Entrada Almuerzo
	10/09/19 18:39	6	Salida
	11/09/19 6:39	6	Entrada
	11/09/19 12:19	6	Salida Almuerzo

19

TIMBRE	RELOJ	ACCION
11/09/19 12:54	6	Entrada Almuerzo
11/09/19 16:52	6	Salida
12/09/19 6:28	6	Entrada
12/09/19 6:28	6	Entrada
12/09/19 16:36	6	Salida
13/09/19 6:40	6	Entrada
13/09/19 12:01	6	Salida Almuerzo
13/09/19 12:41	6	Entrada Almuerzo
13/09/19 16:57	6	Salida
16/09/19 4:18	6	Entrada
16/09/19 12:20	6	Salida Almuerzo
16/09/19 12:55	6	Entrada Almuerzo
16/09/19 12:55	6	Entrada Almuerzo
16/09/19 18:02	6	Entrada
17/09/19 6:22	6	Entrada
17/09/19 12:04	6	Salida Almuerzo
17/09/19 12:37	6	Entrada Almuerzo
17/09/19 16:44	6	Salida
17/09/19 16:44	6	Salida
18/09/19 6:30	6	Entrada
18/09/19 12:04	6	Salida Almuerzo
18/09/19 12:38	6	Entrada
18/09/19 16:34	6	Salida
19/09/19 6:24	6	Entrada
19/09/19 12:11	6	Salida Almuerzo
19/09/19 12:37	6	Entrada Almuerzo
19/09/19 16:56	6	Salida
20/09/19 12:02	6	Desconocido
20/09/19 12:41	6	Desconocido
20/09/19 16:17	6	Salida
20/09/19 16:55	6	Salida
23/09/19 3:54	6	Entrada
23/09/19 12:31	6	Salida Almuerzo
23/09/19 12:48	6	Entrada
23/09/19 19:51	6	Salida
24/09/19 6:27	6	Entrada
24/09/19 12:15	6	Salida Almuerzo

TIMBRE	RELOJ	ACCION
24/09/19 12:44	6	Entrada Almuerzo
25/09/19 6:30	6	Entrada
25/09/19 12:13	6	Salida Almuerzo
25/09/19 12:32	6	Entrada Almuerzo
25/09/19 16:28	6	Salida
26/09/19 6:17	6	Entrada
26/09/19 12:04	6	Salida Almuerzo
26/09/19 12:39	6	Entrada Almuerzo
26/09/19 12:39	6	Entrada Almuerzo
26/09/19 16:42	6	Salida
27/09/19 6:11	6	Entrada
27/09/19 12:00	6	Salida Almuerzo
27/09/19 12:46	6	Entrada Almuerzo
27/09/19 16:32	6	Salida

No. Registros: 82

CANCELADO 25 OCT 2019

CERTIFICACION

Sr. FRANKLIN MESIAS MOSCOSO CALLE- SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ JEFE DE GRUPO.

De los trabajos realizados en la Parroquia Oyacachi Cantón el Chaco.

CERTIFICA:

Que el señor **MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS – SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ – JEFE DE GRUPO**, Laboro en los trabajos de mejoramiento mantenimiento y lastrado del camino vecinal Oyacachi, Sarañan, Chalpi. Durante las siguientes semanas, del 02 al 06; del 09 al 13; del 16 al 20 y del 23 al 27 de Septiembre de 2019. Total (20 Días) laborados. Se encontró inconsistencias en el reloj biométrico en trascurso de la jornada del día 04 de septiembre está en vez de salida esta entrada se laboró las 8 horas. El día 06 de septiembre la salida esta entrada se laboró 8 horas, 12 de septiembre no hay salida ni entrada del almuerzo se laboró 8 horas, 16 de septiembre en vez de salida esta entrada laboró 8 horas, 20 de septiembre falta entrada y existe una lectura que dice desconocido laboró las 8 horas, 24 de septiembre falta la salida laboró 8 horas.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado hacer uso de este certificado como estime conveniente, excepto para trámites legales.

Tena, 01 de Octubre de 2019

CANCELADO 25 OCT 2019




Sr. MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ (JEFE DE GRUPO)

HOSTAL UKUMARI
PARION AIGAJE
LIVIA MARTINA
Dir: 30 de Marzo s/n Telf: 0939 899 510
El Chaco - Ecuador
e-mail: hostalukumari@gmail.com
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA S002-001
RUC. 1500705353001
000000213
AUT.SRI. 1125275793

FECHA:	27 - 09 - 2019	Telf:	
CLIENTE:	Franklin	Moscoso	
DIRECCIÓN:	Tena		
R.U.C. / C.I.	1500 117468	Guia Remisión	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
16	Hoyndajes	15	240
CANCELADO 25 OCT 2019			
FORMA DE PAGO	Efectivo	X	214,28
	Dinero Electrónico		IVA 0 %
	Tarjeta de Crédito/ Débito		IVA 12 % 25,72
	Otros		TOTAL USD 240,00
			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA DEL CLIENTE	

MULTIGRAFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
07/AGOSTO/2019 DEL 201 AL 300 CADUCA 07/AGOSTO/2020

COMEDOR OYACACHEÑA
AIGAJE PARION MARIA ZOILA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS
Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Matriz: Diego de Robles S/N y Laura
Castro Telf: 062 991 823 / 0985 697 632
El Chaco - Ecuador
e-mail: nancy3veronica@hotmail.com

FACTURA S001-001
RUC. 1712217957001
000000269
AUT.SRI. 1123850693

FECHA:	27 - 09 - 2019	Telf:	
CLIENTE:	Franklin	Moscoso	
DIRECCIÓN:	Tena		
R.U.C. / C.I.	1500 117468	Guia Remisión	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
20	Desayunos	4.50	90
20	Almuerzos	4.50	90
16	Meriendas	4.50	72
CANCELADO 25 OCT 2019			
FORMA DE PAGO	Efectivo	X	225
	Dinero Electrónico		IVA 0 %
	Tarjeta de Crédito/ Débito		IVA 12 % 27
	Otros		TOTAL USD 252
			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA DEL CLIENTE	

MULTIGRAFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. 1707834568001 AUT. N° 1778
26 / NOVIEMBRE / 2018 DEL 191 AL 290 CADUCA 26 / NOVIEMBRE / 2019

Tena, 29 de Octubre del 2019

13,062.17

**CONSTRUCCIONES Y COMERCIO ROMIX
CIA LTDA.**

el contrato para el proyecto Asegurar la oferta de agua para la producción agrícola en la Asociación de Productores Agropecuarios, Barrio San Bartolo, Cantón El Chaco, mediante proceso Nº MCO-GAPN-041-201, según memorando No. 2328-2019-DGFPRD del 07 de octubre del 2019. informe de ejecucion de obra, facturas Nº 0437, 0438, diarios Nº 2944, 2943, adjunto documentos



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OYACACHI

Acuerdo Ministerial 193, 27 de Octubre del 2000.

EL CHACO – NAPO – ECUADOR
Tef. 062 991-840.

CERTIFICADO DE TRABAJO

En representación del GAD Parroquial de Oyacachi, a petición verbal del interesado; en debida y legal forma:

CERTIFICO:

Que el señor MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS, portador de cédula de ciudadanía Nro. 150011746-8, laboró como SUPERVISOR DE OBRA en los trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y lastrado de camino vecinal Oyacachi - Sarañan - Chalpi - Mangaguaico, mismos que se desarrolló en la comunidad y parroquia de Oyacachi; durante las siguientes semanas del 02 al 06; 09 al 13; 16 al 20; 23 al 27 de septiembre de 2019 (20 días)

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR, en honor a la verdad; facultando al interesado hacer uso del presente, en forma que a bien tuviere; excepto trámites judiciales.

Oyacachi, 27 de septiembre del 2019.

Atentamente,

Mauricio Benjamín Parión A.
PRESIDENTE
CREADO EL 9 DE MARZO DE 1955

CANCELADO 25 OCT 2019

Correo personal: parionmauricio@gmail.com Tef. 062 991 868 casa



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Tena, 30 de septiembre de 2019

Yo Ing. **IRENE PAGUAY** – en calidad de **ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; en debida y legal forma:

CERTIFICACIÓN

Que, el Señor **MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS** con CI: 150011746-8; SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ, laboró en una jornada de 20 (veinte) días laborables conforme al siguiente detalle:

SEMANA	DÍA	FECHA
5 Días	Lunes a Viernes	02-03-04-05-06 (Septiembre 2019)
5 Días	Lunes a Viernes	09-10-11-12-13 (Septiembre 2019)
5 Días	Lunes a Viernes	16-17-18-19-20 (Septiembre 2019)
5 Días	Lunes a Viernes	23-24-25-26-27 (Septiembre 2019)
TOTAL: 20 Días Laborables		

Actividades Ejecutadas: Supervisar el avance y cumplimiento de la ejecución de trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y Lastrado del camino vecinal Oyacachi – Sarañán – Chalpi - Mangaguaico, cantón El Chaco.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. Irene Paguay
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL



CANCELADO 25 OCT 2019

25



INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

FECHA: Tena 01 de Octubre de 2019

PARA: Ing. Eduardo Cevallos-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS GAD.

PROVINCIAL DE NAPO.

ASUNTO: Informe Técnico.

SOLICITANTE: GAD. PROVINCIAL NAPO.

PROYECTO: Mantenimiento, Mejoramiento y Lastrado del camino vecinal Oyacachi, Sarañan, Chalpi, Mangahuayco.

Cumpliendo con la disposición del Memorando N° 181-DGVID, con fecha 29 de Agosto de 2019. En el mantenimiento vial desde el sector la Playa del río Oyacachi. Los mismos que son realizadas por administración directa se procedieron a cumplir con esta jornada por 20 días laborables desde el 02 de septiembre hasta el 27 de septiembre de 2019, bajo la supervisión y dirección de los trabajos del Sr. Franklin Moscoso (Jefe de grupo).

La maquinaria y el personal detallo a continuación.

PERSONAL:

1 Operador Sr. Wilson Pérez

1 Ayudante Sr. Luis Simba

1 Operador Sr. Jorge Grefa

1 Ayudante Sr. Wilver Loza

1 Chofer de Volqueta el Sr. Mesías Flores

1 Chofer de Volqueta el Sr. Jarley Ron

1 Chofer de vehículo liviano Sr. Pedro Tanguila

1 Jefe de grupo Sr. Franklin Moscoso

MAQUINARIA:

1 Excavadora

1 Ayudante Excavadora

1 Tractor

1 Ayudante Tractor

1 Volqueta

1 Volqueta

1 Camioneta



Las actividades que se realizaron durante el proceso de mantenimiento de la vía Oyacachi – Sarañan, comprendido en el mes de Septiembre son los siguientes.

Excavadora

- Minada y cargado a cinco volquetas dos de la institución dos del Municipio del Chaco y una de la Junta Parroquial de Oyacachi. aproximadamente 70 viajes diarios.

Tractor

- Desbancando, ensanchando, desalojando, cuneteo y lastrado de la vía aproximadamente 150 metros diarios.

Volquetas

- Transportando lastre para el ensanchamiento de la vía Oyacachi del sector la Playa aproximadamente 13 viajes diarios.

Camioneta

- Transportando personal desde el Tena hacia Oyacachi y trasportando combustible y personal en la Parroquia Oyacachi.

El avance de obra en la jornada de los 20 días se ha re lastrado y conformado la vía aproximadamente 2 km y con el tractor se ha ensanchado la vía aproximadamente 2 km y medio de largo por 3 de ancho y 80 de espesor.


Adjunto fotos de los trabajos realizados.

Particular que informo para los fines pertinentes.



- CANCELADO 25 OCT 2010


Sr. Franklin Moscoso
JEFE DE GRUPO



27



CANCELADO 25 OCT 2019







CANCELADO 25 OCT 2019



✓ CANCELADO 25 OCT 2019



- CANCELADO 25 OCT 2019



CANCELADO 25 OCT 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 28-10-2019

Hora: 15:36:58

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:14760730

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE							# Cta. Cte: 1700427	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	4500947071	186.00	1095	1500117468	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	2	25-10-2019 12:00:00	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	4502192251	186.00	1095	1500569965	SIMBA SUBIA LUIS EDUARDO	2	25-10-2019 12:00:00	ACREDITADA
Total:	372.00	Reg.:2						

Atrás

CANCELADO 25 OCT 2019

33