



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE PAGO N° 106362

Asiento N° 3814

Compromiso N° 870

FECHA: 03/09/2019

©

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS** USD 186.00LA SUMA DE: **CIENTO OCHENTA Y SEIS Dolares 00/100 Ctv**

TENA, 03 de Septiembre del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.- Pago de liquidación de la Autorización N° 136-DGVID de fecha 03/07/2019 para dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y lastrado del Camino Vecinal Oyacachi-Sarañán-Chalpi-Mangaguaico-Cantón Chaco por 16 días, Adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, certificados y más documentos de soporte. Se procede amortizar el anticipo entregado en CP, No 106023 por 430,00 dólares.

					SUSANN
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl	
CTA 4500947071	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	186.00			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	186.00			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		616.00		
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS		616.00		
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		616.00		
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010			186.00	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			430.00	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			616.00	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			616.00	
	SUMAN o PASAN USD		1,848.00	1,848.00	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		616.00	616.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	616.00	616.00	

CANCELLADO 16 SEP 2019

ING. TITO MERINO QUEZADA ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Del. pref. reso. no 016 Director Gest. FinancieING. ALBA MOLINA
Dir. Apoyo Contab.LCDA. NANCY RON
Director Apoyo Tesoreria

03/09/2019 9:45

Página 1/1

14615929
BANCO CENTRAL ECUADOR
Referencia

16/09/2019

TRB - 940

Total = 29 hojas

1





**DIRECCIÓN FINANCIERA
ORDEN DE PAGO**

0106362

FECHA: Tena, 03 de Septiembre del 2019 VALOR USD: **.186.00**

PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES): **MOSCOSO CALLE FRANKLIN..**
MESIAS

POR CONCEPTO DE: Pago de liquidación de la Autorización N°. 136-DGVID.....
de fecha 03/07/2019 para dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y las
.....trado.del.Camino.Vecinal.Oyacachi-Sarañàn-Chalpi-Mangaguaico-Cantòn Chaco por.....
16 dias, Adjunto Informe de comisión, facturas de gastos, certificados y más docu
mentos de soporte. Se procede amortizar el anticipo entregado en CP, No 106023
por 430,00 dólares.

AUTORIZADO

CANCELADO 16 SEP 2019

**PREFECTO PROVINCIAL
O SU DELEGADO**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 870

FECHA: 26/08/2019

BENEFICIARIO: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS -SUPERVISOR

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.136-DGVID de fecha 03/07/2019

LUGAR : Oyacachi-Cantón Chaco

NO. DE DÍAS : 20 días laborables

MONTO : \$ 186.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 136-DGVID
2	Formulario de " Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 136-DGVID
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Facturas N. 170 Y 255 del 02/08/2019
4	Reporte del registro de asistencia del reloj biométrico	✓			
5	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			- Certificados de trabajo firmado por el fiscalizador de obra y jefe de grupo
6	Informe Técnico	✓			Informe de Supervisión de Obra de fecha 07/08/2019
7	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de trabajo firmado por el Presidente del GAD Parroquial de Oyacachi

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	16	Valor del viático:	\$ 38.50
TOTAL VIÁTICOS			\$ 616.00

A justificar 70%	\$ 431.20
Asume la entidad 30%	\$ 184.80

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 431.20
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 184.80
Suma total del viático:	<u>\$ 616.00</u>
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 430.00
VALOR A PAGAR:	\$ 186.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez
 Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3

CANCELADO 16 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 136-DGVID

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

03/07/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI
PROV. NAPO

DIRECCION DE GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

FECHA SALIDA
(dd-mm-aa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mm-aa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

08/07/2019

07:30

08/07/2019

13:30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS – SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ

Se le dispone, se traslade al cantón El Chaco, parroquia Oyacachi, a dirigir los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y lastrado del camino vecinal Oyacachi – Sarapán – Chalpi – Mangaguaco.

Fecha de Inicio: 8 de julio de 2019, por una jornada de 20 días laborables.

Ing. Irene Paguay Fiscalizará estos trabajos

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA – CANTON EL CHACO PARROQUIA OYACACHI	08/07/2019	07:30	08/07/2019	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Franklin Moscoso
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZIng. Eduardo Cevallos
DIRECTOR DE GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Tito Egidio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstancial
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.

ant 44-106023 19/07/2019 CANCELADO 1 6 SEP 2019

Contra 4.820 - 9 432

Dawny



Ministerio
de Relaciones
Laborales



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN
136-DGA

FECHA DE INFORME (dd.-mmm-aaaa)
05/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:
MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS

PUESTO:
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:
CANTON EL CHACO-PARROQUIA OYACACHI-
PROV.NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la solicitud de comisión 136-DGVID, Suscrita por el Sr. Prefecto, me traslade en calidad de Supervisor de Mantenimiento, Equipo Pesado y Automotriz a la Parroquia Oyacachi – Cantón el Chaco, a dirigir los trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y Lastrado del Camino Vecinal Oyacahi – Sarañan, con la siguiente Maquinaria, Excavadora CAT #6, Operada por el Sr. Wilson Pérez, Ayudante el Sr. Luis Simba, el Tractor CAT #9 Operada por el Sr. Jorge Grefa, Ayudante el Sr. Wilmer Loza, La Camioneta Chevrolet #62, Manejada por el Sr. Pedro Tanguila, la Volqueta NISAN NEI 1055 #43, Manejada por el Sr. Jarley Ron y la Volqueta ISUZO NEI-1049 #40, Manejada por el Sr. Mesías Flores.

08-07-2019

CANCELADO 16 SEP 2019

- Nos trasladamos desde los talleres de la Institución hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo.
- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Cambio de Aceite del motor, filtros del combustible, Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible, cambio de aceite del motor y filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.

- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores se trasladó desde los talleres hasta la Parroquia Oyacachi para inicia la jornada de trabajo trasportando el trineo con combustible para la maquinaria y cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 6 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron se trasladó desde los talleres hacia la Parroquia Oyacachi para inicia la jornada y cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 6 viajes.

09-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 21 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 16 viajes.

10-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 19 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 19 viajes.

11-07-2019

CANCELADO 16 SEP 2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 21 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, se trasladó a la Ciudad del Tena para hacer cambio de pines y bocines del frontal.

12-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo, retorno a la Ciudad del Tena con el Personal.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 7 viajes y retorno al Tena.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, se encuentra en los talleres de la institución hasta el arreglo correspondiente.

15-07-2019

- Nos trasladamos desde los talleres de la Institución hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo.
- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía, aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.

CANCELADO 16 SEP 2019

- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr.Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible, y cargado de combustible a la maquinaria.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores se trasladó desde los talleres hasta la Parroquia Oyacachi para inicias la jornada de trabajo cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 3 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron se trasladó desde los talleres hacia la Parroquia Oyacachi para inicias la jornada y cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 3 viajes.

16-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr.Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 18 viajes para el ensanchamiento de la vía.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 6 viajes para el ensanchamiento de la vía.

17-07-2019

CANCELADO 1 6 SEP 2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr.Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 21 viajes para el ensanchamiento de la vía.

- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 6 viajes para el ensanchamiento de la vía.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 21 viajes.

18-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 20 viajes para el ensanchamiento de la vía.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 20 viajes para el ensanchamiento de la vía.

19-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo, retorno a la Ciudad del Tena con el Personal.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 6 viajes y retorno al Tena.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 6 viajes y retorno al Tena.

22-07-2019

CANCELADO 16 SEP 2019

- Nos trasladamos desde los talleres de la Institución hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo.

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía, aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible, y cargado de combustible a la maquinaria.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores se trasladó desde los talleres hasta la Parroquia Oyacachi para inicia la jornada de trabajo cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 11 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron se trasladó desde los talleres hacia la Parroquia Oyacachi para inicia la jornada y cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 11 viajes.

23-07-2019

CANCELADO 16 SEP 2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible y templado de la cadena y cargado de combustible a la máquina.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo, retorno al personal a la Ciudad del Tena.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 19 viajes para el ensanchamiento de la vía.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 19 viajes para el ensanchamiento de la vía y retorno al Tena.

24-07-2019

- Nos trasladamos desde los talleres de la Institución hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo.
- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.

- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía, aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr.Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible, engrasado total de la máquina y completado de aceite al motor.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores se trasladó desde los talleres hasta la Parroquia Oyacachi para inicias la jornada de trabajo cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 19 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron se trasladó desde los talleres hacia la Parroquia Oyacachi para inicias la jornada y cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 19 viajes.

25-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr.Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 16 viajes para el ensanchamiento de la vía.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 9 viajes.

26-07-2019

CANCELADO 16 SEP 2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr.Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible

y personal a los frentes de trabajo, retorno a la Ciudad del Tena con el Personal.

- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 7 viajes y retorno al Tena.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 7 viajes y retorno al Tena.

29-07-2019

- Nos trasladamos desde los talleres de la Institución hacia la Parroquia Oyacachi para iniciar la jornada de trabajo.
- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía, aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible, y cargado de combustible a la maquinaria.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores se trasladó desde los talleres hasta la Parroquia Oyacachi para inicia la jornada de trabajo cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 7 viajes.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron se trasladó desde los talleres hacia la Parroquia Oyacachi para inicia la jornada y cargando material pétreo de la mina LA PLAYA aproximadamente 7 viajes.

30-07-2019

CANCELADO 16 SEP 2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 20 viajes para el ensanchamiento de la vía.

- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 20 viajes.

31-07-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 17 viajes para el ensanchamiento de la vía.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 17 viajes.

01-08-2019

CANCELADO 16 SEP 2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 150metros de longitud y 3 de ancho x 60 de espesor por se rompió la manguera del hidráulico del gato de angulación.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible, sacado de una manguera del hidráulico que se rompió y traslado a Cayambe para hacer una manguera nueva y retornamos a las 12 del dia y colocamos la manguera para continuar el trabajo.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 20 viajes para el ensanchamiento de la vía.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 24 viajes.

02-08-2019

- EXCAVADORA; Minado y cargado de lastre a 2 volquetas de la institución y 1 volqueta de Junta Parroquial de Oyacachi.
- AYUDANTE DE EXCAVADORA; Sr. Luis Simba Chequeo de aceite del motor hidráulico, cheque de agua, drenaje de los filtros de combustible y engrasado total de la máquina.
- TRACTOR; Desbancando y ensanchando la vía y limpiando derrumbos aproximadamente unos 300 metros de longitud por 3 de ancho y 80 Cm. De espesor.
- AYUDANTE DEL TRACTOR; Sr. Wilmer Loza, chequeo de agua, aceite del motor, drenaje de los filtros de combustible, sacado del gato de angulación para traer a los talleres y hacer cambio de bocines.
- CHOFER DE LA CAMIONETA CHEVROLET # 62; Sr. Pedro Tanguila trasportando combustible y personal a los frentes de trabajo, retorno a la Ciudad del Tena con el Personal.
- VOLQUETA #40; Sr. Mesías Flores, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 10 viajes y retorno al Tena.
- VOLQUETA #43; Sr. Jarley Ron, cargando lastre desde la mina LA PLAYA, aproximadamente 10 viajes y retorno al Tena.

H.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

CARAZO 1 6 SEP 2019



MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ (JEFE DE GRUPO)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
TENA -OYACACHI	02-08-2019	02-08-2019	
HORA	14:00	21:01	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- OYACACHI	02-08-2019	14:00	02-08-2019	21:01
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO: 	NOMBRE: MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO, EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. <i>CANCELADO 16 SEP 1019</i>

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Ing. TITO EGIDIO MERINO QUEZADA DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	FIRMA DEL O LA JEFE INMEDIATO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Ing. Eduardo Cevallos DIRECTOR DE GESTION DE VIALIDADE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO



GAD PROVINCIAL DE NAPO

Reporte - Timbres

CIUDAD	TIMBRE	RELOJ	ACCION
EMPLEADO	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS		
	08/07/19 7:01	6	Entrada
	08/07/19 12:02	6	Entrada
	08/07/19 12:45	6	Entrada Almuerzo
	08/07/19 17:17	6	Salida
	09/07/19 6:23	6	Entrada
	09/07/19 12:12	6	Salida Almuerzo
	09/07/19 12:39	6	Entrada Almuerzo
	09/07/19 17:32	6	Salida
	10/07/19 6:20	6	Entrada
	10/07/19 6:21	6	Entrada
	10/07/19 12:01	6	Salida Almuerzo
	10/07/19 12:33	6	Entrada Almuerzo
	10/07/19 17:53	6	Salida
	11/07/19 6:22	6	Entrada
	11/07/19 12:17	6	Salida Almuerzo
	11/07/19 12:38	6	Entrada Almuerzo
	11/07/19 17:22	6	Salida
	12/07/19 6:23	6	Entrada
	12/07/19 12:02	6	Salida Almuerzo
	12/07/19 12:51	6	Entrada Almuerzo
	12/07/19 16:21	6	Salida
	15/07/19 7:09	6	Entrada
	15/07/19 12:08	6	Salida Almuerzo
	15/07/19 13:26	6	Entrada Almuerzo
	15/07/19 17:04	6	Salida
	16/07/19 6:27	6	Entrada
	16/07/19 12:11	6	Salida Almuerzo
	16/07/19 12:36	6	Entrada Almuerzo
	16/07/19 16:35	6	Salida
	17/07/19 6:28	6	Entrada
	17/07/19 12:08	6	Salida Almuerzo

CANCELADO 1 6 SEP 2019

TIMBRE	RELOJ	ACCION
17/07/19 12:31	6	Entrada Almuerzo
17/07/19 16:46	6	Salida
18/07/19 6:28	6	Entrada
18/07/19 12:14	6	Salida Almuerzo
18/07/19 12:35	6	Entrada Almuerzo
18/07/19 18:37	6	Salida
19/07/19 6:20	6	Entrada
19/07/19 12:07	6	Salida Almuerzo
19/07/19 12:45	6	Entrada Almuerzo
19/07/19 16:33	6	Salida
22/07/19 3:50	6	Entrada
22/07/19 12:10	6	Salida Almuerzo
22/07/19 12:59	6	Entrada Almuerzo
22/07/19 16:56	6	Salida
23/07/19 6:26	6	Entrada
23/07/19 12:20	6	Salida Almuerzo
23/07/19 12:46	6	Entrada Almuerzo
23/07/19 17:35	6	Salida
24/07/19 6:27	6	Entrada
24/07/19 12:13	6	Salida Almuerzo
24/07/19 12:31	6	Entrada Almuerzo
24/07/19 16:36	6	Salida
25/07/19 6:29	6	Entrada
25/07/19 13:50	6	Salida Almuerzo
25/07/19 14:05	6	Entrada Almuerzo
25/07/19 17:06	6	Salida
26/07/19 6:26	6	Entrada
26/07/19 11:59	6	Entrada
26/07/19 12:35	6	Entrada Almuerzo
26/07/19 19:49	6	Salida
29/07/19 4:02	6	Entrada
29/07/19 12:40	6	Salida Almuerzo
29/07/19 12:54	6	Entrada Almuerzo
29/07/19 19:12	6	Salida
30/07/19 6:22	6	Entrada
30/07/19 12:10	6	Salida Almuerzo
30/07/19 12:40	6	Entrada Almuerzo

CANCELADO 16 SEP 2019

TIMBRE	RELOJ	ACCION
30/07/19 18:54	6	Salida
31/07/19 6:25	6	Entrada
31/07/19 12:43	6	Salida Almuerzo
31/07/19 12:53	6	Entrada Almuerzo
31/07/19 16:17	6	Salida
01/08/19 6:11	6	Entrada
01/08/19 12:58	6	Salida Almuerzo
01/08/19 13:02	6	Entrada Almuerzo
01/08/19 17:02	6	Salida
02/08/19 6:24	6	Entrada
02/08/19 12:05	6	Salida Almuerzo
02/08/19 21:01	6	Salida

No. Registros: 80

CANCELADO 16 SEP 2019

Para Trab. Gad. Prov.
Napo.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OYACACHI

Acuerdo Ministerial 193, 27 de Octubre del 2000.

EL CHACO – NAPO – ECUADOR

Tef. 062 991-840.

CERTIFICADO DE TRABAJO

En representación del GAD Parroquial de Oyacachi, a petición verbal del interesado; en debida y legal forma:

CERTIFICO:

Que el señor MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS, portador de cédula de ciudadanía Nro. 150011746-8, laboró como SUPERVISOR DE OBRA en los trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y lastrado de camino vecinal Sarañan - Chalpi, mismos que se desarrolló en la comunidad y parroquia de Oyacachi; durante las siguientes semanas del 08 al 12; 15 al 19; 22 al 26; 29 al 31 de julio de 2019. Y los días 01, 02 de agosto de 2019 (20 días)

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR, en honor a la verdad; facultando al interesado hacer uso del presente, en forma que a bien tuviere; excepto trámites judiciales.

Oyacachi, 02 de agosto del 2019.

Atentamente,

Mauricio Benjamín Parión A.
PRESIDENTE
[Handwritten signature over the stamp]



CANCELADO 16 SEP 2019

Correo personal: parionmauricio@gmail.com Tef. 062 991 868 casa

CERTIFICACION

Sr. FRANKLIN MESIAS MOSCOSO CALLE- SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ JEFE DE GRUPO.

De los trabajos realizados en la Parroquia Oyacachi Cantón el Chaco.

CERTIFICA:

Que el señor **MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS – SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ – JEFE DE GRUPO**, Laboro en los trabajos de mejoramiento mantenimiento y lastrado del camino vecinal Oyacachi, Sarañan, Chalpi. Durante las siguientes semanas, del 08 al 12; del 15 al 19; del 22 al 26 y del 29 al 31 de Julio de 2019. Y los días 1 y 2 de Agosto de 2019 (20 Días). Se encontró inconsistencias en el reloj biométrico en tránscurso de la jornada del 08 de julio hasta el 02 agosto de 2019. La inconsistencia existe el 02 de agosto en la entrada al almuerzo.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado hacer uso de este certificado como estime conveniente, excepto para trámites legales.

16 SEP 2019

Tena, 05 de Agosto de 2019


Sr. MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS.

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO Y AUTOMOTRIZ (JEFE DE GRUPO)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Tena, 05 de Agosto de 2019

CERTIFICADO DE TRABAJO

En mi calidad de ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL del GAD PROVINCIAL DE NAPO, a petición verbal del interesado; en debida y legal y forma:

CERTIFICO:

Que el señor MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS, portador de la cédula de ciudadanía nro. 150011746-8, laboró como SUPERVISOR DE OBRA en los trabajos de Mantenimiento, Mejoramiento y lastrado de camino vecinal Oyacachi – Sarañán – Chalpi - Mangaguaico, mismos que se desarrolló en la comunidad y parroquia de Oyacachi; durante las siguientes semanas del 08 al 12; 15 al 19; 22 al 26; 29 al 31 de julio del 2019 y del 1 al 2 de agosto del 2019 (20 días).

Es todo cuanto puedo CERTIFICAR, en honor a la verdad; facultando al interesado hacer uso del presente, en forma que a bien tuviere; excepto trámites judiciales.

Atentamente,

Ing. Irene Paguay
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL



CANCELADO 16 SEP 2019

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

FECHA: Tena 07 de Agosto de 2019

PARA: Ing. Eduardo Cevallos-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS GAD.

PROVINCIAL DE NAPO.

ASUNTO: Informe Técnico.

16 SEP 2019

SOLICITANTE: GAD. PROVINCIAL NAPO.

PROYECTO: Mantenimiento, Mejoramiento y Lastrado del camino vecinal Oyacachi, Sarañan, Chalpi, Mangahuayco.

Cumpliendo con la disposición del Memorando N° 136-DGVID, con fecha 03 de julio de 2019. En el mantenimiento vial desde el sector la Playa del río Oyacachi. Los mismos que son realizadas por administración directa se procedieron a cumplir con esta jornada por 20 días laborables desde el 08 de julio hasta el 02 de Agosto de 2019, bajo la supervisión y dirección de los trabajos del Sr. Franklin Moscoso (Jefe de grupo).

La maquinaria y el personal detallo a continuación.

PERSONAL:

1 Operador Sr. Wilson Pérez

1 Ayudante Sr. Luis Simba

1 Operador Sr. Jorge Grefa

1 Ayudante Sr. Wilver Loza

1 Chofer de Volqueta el Sr. Mesías Flores

1 Chofer de Volqueta el Sr. Jarley Ron

1 Chofer de vehículo liviano Sr. Pedro Tanguila

1 Jefe de grupo Sr. Franklin Moscoso

MAQUINARIA:

1 Excavadora

1 Ayudante Excavadora

1 Tractor

1 Ayudante Tractor

1 Volqueta

1 Volqueta

1 Camioneta

Las actividades que se realizaron durante el proceso de mantenimiento de la vía Oyacachi – Sarañan, comprendido en el mes de julio y Agosto son los siguientes.

Excavadora

- Minada y cargado a dos volquetas de la institución y una volqueta de la Junta Parroquial de Oyacachi carga aproximadamente 45 viajes diarios.

Tractor

- Desbancando, ensanchando, limpiando derrumbos y Regando lastre en la vía aproximadamente 300 metros diarios.

Volquetas

- Transportando lastre para el ensanchamiento de la vía Oyacachi del sector la Playa aproximadamente 15 viajes diarios.

Camioneta

- Transportando personal desde el Tena hacia Oyacachi y trasportando combustible y personal en la Parroquia Oyacachi.

El avance de obra en la jornada de los 20 días se ha re lastrado y conformado la vía aproximadamente 3 km y con el tractor se ha ensanchado la vía aproximadamente 4 km y medio de largo por 3 de ancho y 80 de espesor.

Adjunto fotos de los trabajos realizados.

Particular que informo para los fines pertinentes.

CANCELADO 16 SEP 2019

Sr. Franklin Moseoso
JEFE DE GRUPO


~~Resentido~~
07-Ago-2019



CANCELADO 16 SEP 2019

2

WATERFALLS 16 SEP 2019





CANCELADO 16 SEP 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 19-9-2019

Hora: 14:38:22

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: RON LLORI NANCY EDDA 1210010

Num. Ref. BCE.:14615929

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID								# Cta.: 1210010
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE								# Cta. Cte: 1700427
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	4500947071	186.00	✓	940 1500117468	MOSCOSO CALLE FRANKLIN MESIAS	2	16-09-2019 12:00:00	ACREDITADA
COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	4501188085	118.25		940 1101443354	SOLANO SARANGO TEOFILO	2	16-09-2019 12:00:00	ACREDITADA
Total:	304.25	Reg.:2						

[Atrás](#)

CANCELADO 1 6 SEP 2019