



GAD PROVINCIAL DE NAPO

COMPROBANTE DE PAGO N° 107271

Fecha: 10/02/2020

Asiento N° 212

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210010

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS

USD 125.00

LA SUMA DE: CIENTO VEINTE Y CINCO Dolares 00/100 CtvS

TENA, 10 de Febrero del 2020

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS.- pago de liquidación de 01 comisión de la Solicitud de Autorización N° 272-DGVID de fecha 31/10/2019 para continuar con los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo, mantenimiento y reposición de material en las vías de la parroquia Linares del cantón El Chaco por una jornada de 18 días, se adjunta diarios N° 3848, 3849, facturas y certificaciones de cumplimiento

Usuario: KELMI

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Cl
CTA 170301045269	GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS	125.00		
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	125.00		

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.2.15.01.002	ANT.PARA PAGO DE LIQUIDAC. VIATIC 2019	125.00	
1.1.1.03.01.001	BCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NAC. CTA 01210010		125.00
	SUMAN o PASAN USD	125.00	125.00

ING. MARCELO IBARRA
Dir.financ.resol.035

ING. NATALIA VILLALTA
Direct. Apoyo Cont. (e)

ING. TATIANA CRUZ
Direct. Apoyo Tesorera

15130262
Referencia
Banco Central Ecua
12-02-2020
TAB -68




**Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo**

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ORDEN DE PAGO N°

107271

FECHA:	10 de febrero de 2020	VALOR USD:	\$125.00
CIENTO VEINTICINCO DÓLARES 00/100			
PÁGUESE A LA ORDEN DEL SEÑOR (ES):			
GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS			
POR CONCEPTO DE:			
pago de liquidación de 01 comisión de la Solicitud de Autorización N° 272-DGVID de fecha 31/10/2019 para continuar con los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo, mantenimiento y reposición de material en las vías de la parroquia Linares del cantón El Chaco por una jornada de 18 días, se adjunta diarios N° 3848, 3849, facturas y certificaciones de cumplimiento			
AUTORIZADO POR:			
 Ing. Marcelo Ibarra PREFECTO (A) PROVINCIAL O SU DELEGADO			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE APOYO DE CONTABILIDAD



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

COMPROMISO Nro.: 1389**FECHA: 27/12/2019****BENEFICIARIO: GUZMAN VIANA CARLOS-JEFE DE GRUPO**

CONCEPTO : Liquidación de 01 Comisión. Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N.272-DGVID de fecha 31/10/2019
LUGAR : Parroquia Linares-Cantón Chaco
NO. DE DÍAS : 22 días continuos
MONTO : \$ 125.00

No.	TIPO DE REQUISITO	LISTA DE CHEQUEO			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Solicitud de autorización de comisión legalizada por el Jefe inmediato, el comisionado y la máxima autoridad o su delegado.	✓			Solicitud legalizada Nro. 272-DGVID
2	Formulario de " Informe del cumplimiento de Servicios Institucionales", firmadas por: el funcionario comisionado, Jefe inmediato superior y autorizado por la máxima autoridad o su delegado, detallando las actividades cumplidas.	✓			Informe legalizado Nro. 272-DGVID
3	Facturas (s) de gastos por: alimentación y hospedaje emitidas a nombre y cédula del servidor (a).	✓			Factura N. 458 del 26/11/2019
4	Certificación de asistencia	✓			De fecha 27/12/019 legalizada por Dr. Luis Samaniego-Gestión de Talento Humano Talleres por 19 días
5	Disposición	✓			Memorando N. 087-DGVID del Dir. De Gestión de Vialidad disponiendo el traslado de la maquinaria al Cantón Quijos
6	Reporte del registro de asistencia del reloj biométrico	✓			
7	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del supervisor o Jefe inmediato.	✓			- Certificado de trabajo firmado por el supervisor de obra por administración directa
8	Informe de supervisión de la obra	✓			Informe Técnico N°. 04-DT-2019 de fecha 29/11/2019
9	Certificado de cumplimiento o asistencia a la Comisión del lugar al cual asistieron.	✓			Certificado de trabajo firmado por el Presidente del GAD Parroquial de Linares

NOTA: Toda la documentación adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de Quipux las firmas serán electrónicas o manuales.

Nro. de días trabajados	18	Valor del viático:	\$ 37.50
TOTAL VIÁTICOS			\$ 675.00

A justificar 70%	\$ 472.50
Asume la entidad 30%	\$ 202.50

Presentación de facturas (Alimentación y Hospedaje) por:	\$ 472.50
Sin presentación de facturación conforme normativa:	\$ 202.50
Suma total del viático:	\$ 675.00
Presentación de facturas (Combustible, peaje, pasajes) por:	\$ 0.00
Descuento del anticipo entregado:	\$ 550.00
VALORA PAGAR:	\$ 125.00

ELABORADO POR:

Paulina Páez A.

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 3849

Asiento N° 6022

Compromiso N° 1389

FECHA: 27/12/2019

©

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS.- De acuerdo a la Solicitud de Autorización N° 272-DGVID de fecha 31/10/2019, se procede a realizar el compromiso para el personal que se traslada por 18 días de jornada, a continuar con los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo, mantenimiento y reposición de material en las vías de la parroquia Linares del Cantón Chaco. Se amortiza el anticipo entregado en CP.No 106829 por el valor de 550,00 dólares.

APLICACION CONTABLE					SUSANN
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN		550.00		
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONAL			550.00	
	SUMAN o PASAN USD		550.00		550.00
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			550.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00		550.00

CANCELADO 12 FEB 2020


ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gestión Financiera

06/01/2020 9:25


ING. NATALIA VILLALTA
Director Apoyo Cont. (e)

Página 1/1


LCDA. SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:



GAD PROVINCIAL DE NAPO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 3848

Asiento N° 6020

Compromiso N° 1389

FECHA: 27/12/2019

©

DETALLE DEL COMPROBANTE:

GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS.- De acuerdo a la Solicitud de Autorización N° 272-DGVID de fecha 31/10/2019, se procede a realizar el compromiso para el personal que se traslada por 18 dias de jornada, a continuar con los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo, mantenimiento y reposición de material en las vías de la parroquia Linares del Cantón Chaco.

SUSANN				
APLICACION CONTABLE		Parcial	Debe	Haber
Código	Descripción			
1.5.1.33.03.011	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TALLERES Y MANTENIMIE		675.00	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC		675.00	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			675.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			675.00
	SUMAN o PASAN USD		1,350.00	1,350.00
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
20.01.003.003.730303.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS E		675.00	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	675.00	0.00

REMANTELADO 12 FEB 2020

ECON. ALCIVAR MANOSALVAS
Director Gestión Financiera

06/01/2020 9:22

ING. NATALIA VILLALTA
Director Apoyo Cont. (e)

Página 1/1

LCDA. SUSANN ESCOBAR
Elaborado Por:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN N° 272-DGVID FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 31/10/2019

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS CHOFER DE VEHICULO PESADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CANTON EL CHACO, PARROQUIA LINARES PROV. NAPO DIRECCION DE GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/11/2019	07:30	05/11/2019	10:00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS – CHOFER DE VEHICULO PESADO (JEFE DE GRUPO9)

Se le dispone, se traslade al cantón El Chaco, parroquia Linares, a dirigir los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo, mantenimiento y reposición de material en las vías de la parroquia Linares.

Fecha de Inicio: 05 de noviembre de 2019, por una jornada de 22 días continuos.

Señor Elvis Guzmán – Responsable del Grupo

Ingeniero José Lobato, fiscalizará estos trabajos

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TENA – CANTON EL CHACO (PARROQUIA LINARES)	05/11/2019	07:30	05/11/2019	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Elvis Guzmán
CHOFER DE VEHICULO PESADO
(JEFE DE GRUPO)

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Eduardo Cevallos
DIRECTOR DE GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Tito Egidio Merino Quezada
DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA
DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegada.

Danny

Aut 4 H 106379

05/11/2019 Compr H. 1379 \$ 550 -



Ministerio
de Relaciones
Laborales



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN 272-DGVID	FECHA DE INFORME (dd.-mmm-aaaa) 02-12-2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS	PUESTO: CHOFER DE VEHICULO PESADO (JEFE DE GRUPO)
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: CANTON EL CHACO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: UNIDAD DE TALLERES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS CHOFER DE VEHICULO PESADO (JEFE DE GRUPO).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento a la Orden de comisión N°272-DGVID, me traslade en calidad de CHOFER DE VEHICULO PESADO (JEFE DE GRUPO), a dirigir los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo, mantenimiento y reposición de material en las vías de la Parroquia Linares. Fecha de inicio 05 de Noviembre de 2019, por una jornada de 22 días continuos.

05-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Traslado de la máquina desde Borja hasta la Parroquia Linares, en la tarde desalojo de arcilla en la variante del puente del río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Transporte de la máquina desde el Cantón Tena hasta la Parroquia Linares, por la tarde regada de arcilla en la escombrera acceso al río Cauchillo.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Transporte de la máquina desde el Cantón Tena hasta la Parroquia Borja, por medio del Sr. Alcalde de Quijos se nivea y afirma en el estadio de la Parroquia, dejando listo para la fundición del piso para la colocación del césped sintético.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Por la mañana cargado de material pétreo a las volquetas para la nivelación de la plataforma del estadio de San Francisco de Borja.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Traslado desde los talleres hasta el Cantón el Chaco, por la tarde Transporte de desalojo de material a la escombrera para el acceso al puente del río Cauchillo Linares.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Por la tarde transporte de material a la escombrera de la variante para el puente sobre el río cauchillo total viajes 6.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Por la tarde desalojo de material para la variante para el puente sobre el río Cauchillo total de viajes 6.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Por daños no se labora se encuentra en los talleres del Gad. Provincial.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal desde talleres hasta el Cantón el Chaco por la tarde Trasporte de combustible, al jefe de grupo a los lugares de trabajo y retorno al campamento.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Revisión niveles de agua y aceite, colocación de balizas para el desalojo de la variante en el río Cauchillo Linares.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Revisión de nivelada aceites, agua, cargado de combustible cheque niveles del estadio de Borja.

MECANICO, EDISON CELIN:

Cargado de combustible a las máquinas, engrasado de la maquinaria por la tarde.

06-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de arcilla y escombros en la variante para el puente sobre el río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regada de material de desalojo en la Escombrera en la Parroquia Linares (Acceso puente río Cauchillo).

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Continuamos con la nivelada y afirmado del estadio de Borja para la plataforma que se pondrá el césped sintético.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cargado de material pétreo para el cambio de suelo y nivelado del estadio de Borja.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material a la escombrera desde el río Cauchillo total 15 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Transporte de material a la escombrera desde el río Cauchillo total 15 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material a la escombrera desde el río Cauchillo total 15 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte personal, combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo por la tarde retorno.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Revisión de niveles, aceite hidráulico, colocación de balizas para el corte en la variante del río Cauchillo.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Engrasado de la Motoniveladora y retirar piedras grandes en los niveles del Estadio de Borja.

MECANICO, EDISON CELIN:

Engrasado de la motoniveladora, chequeo ajustes de crucetas del cardan de la Retroexcavadora.

07-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Cargando lodo para el desalojo en la variante en el río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regada y tendida de arcilla en la Escombrera en Linares, variante puente sobre el río Cauchillo.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Por medio del Presidente Junta Parroquial Sumaco nos trasladamos a la Parroquia Sumaco Cantón Quijos Basureada, cuneteada, nivelada de la vía Pacayacu.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cargado de material de la mina del río Borja para el arreglo de la vía Pacayacu, Sumaco, Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de desalojo a la Escombrera en Linares 14 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Transporte de desalojo a la Escombrera en Linares 16 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de desalojo a la Escombrera en Linares 16 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte personal, combustible y jefe de grupo a los lugares que se encuentran las máquinas Quijos Chaco y retorno al campamento.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo de niveles de agua y aceite, tanqueado de combustible a la máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Chequeo de agua y aceite trabajos varios con su máquina.

MECANICO, EDISON CELIN:

Engrasada a las volquetas 31-44-49, cargado de combustible.

✓ CANCELADO 12 FEB 2020

Transporte de desalojo a la Escombrera en Linares 14 viajes.

08-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbanque y desalojo en volquetas desde la variante para el puente sobre el río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Tendida de tierra en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Continuamos con el arreglo cuneteado, basureado, y nivelado de la vía Pacayacu Sumaco Quijos.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cargado de material pétreo para la vía Pacayacu Sumaco Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de escombros a la Escombrera total 23 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de material a la Escombrera desde el río Cauchillo total 17 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Desalojo 5 viajes en la cancha de Borja por cambio de suelo, 3 viajes de arena cancha Sumaco, 3 viajes de arena cancha de Borja total 11 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte personal, combustible y jefe de grupo a los lugares que se encuentran las máquinas Quijos Chaco y retorno al campamento.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo manguera hidráulica y engrasado del giro.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos varios junto a su máquina y tanqueado de la misma.

MECANICO, EDISON CELIN:

Chequeo de las Volquetas 44-52-38 y 36 engrasado de las mismas.

09-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbancado y cargado de arcilla del acceso en construcción puente río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido de lodo en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Relastre, cuneteo, basureado de la vía Chontayacu Sumaco Quijos.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cambio de suelo en el estadio de Borja parte posterior Norte.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Desalojo de arcilla del acceso del río Cauchillo 24 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de arcilla del acceso del río Cauchillo 19 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

1 viaje desalojo cancha Borja, 4 viajes lastre a la misma cancha por cambio de suelo, 2 viajes vía Sumaco Chontayacu, 3 viajes de desalojo del acceso río Cauchillo.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de combustible, jefe de grupo los lugares de trabajo Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

No labora por calamidad domestica (permiso Fallece el Papa).

RECIBIDO 12 FEB 2020

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos de limpieza del costado de la vía precautelando la máquina.

MECANICO, EDISON CELIN:

Cambio de las bandas de las volquetas N° 36.

10-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbanque y desalojo de arcilla en la variante del río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado de tierra en la Escombrera desalojo de la variante del río Cauchillo Linares.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Nivelado, cuneteado, basureado de la vía Chontayacu sector Sumaco cantón Quijos.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cambio de suelo con reposición de material en el estadio de Borja.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Desalojo de escombros y material del acceso del río Cauchillo total 10 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo en la variante del río Cauchillo Linares del cantón el Chaco 11 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

2 viajes de material a la cancha de Borja para el cambio de suelo y 5 viajes de desalojo río Cauchillo 7 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de combustible, personal, jefe de grupo los lugares de trabajo Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

No labora por calamidad domestica (permiso Fallece el Papá).

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos de limpieza y chequeo de niveles de aceite y agua en su máquina.

MECANICO, EDISON CELIN:

Tanqueado a la maquinaria, Chequeo a la Retroexcavadora.

11-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de rocas de gran tamaño y de arcilla con volquetas en el acceso del punto sobre el río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado de tierra en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Relastre, nivelado, basureado en las vías del cantón Quijos Parroquia Papallacta.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cargado de material a las volquetas para las vías de Papallacta desde el río Quijos Baeza.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material a las vías de Papallacta desde Baeza 2 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Transporte de material a las vías de Papallacta desde Baeza 3 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material a las vías de Papallacta desde Baeza 3 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal, combustible y jefe de grupo a los cantones Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo preventivo niveles de agua y aceite, trabajos varios junto a su máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Cargado de combustible, cheque preventivo y varios trabajos en su máquina.

MECANICO, EDISON CELIN:

Engrasado a la excavadora CAT. 320 N° 05, reajuste de los pernos de zapatas de la misma Excavadora.

12-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbanque y desalojo de arcilla con volquetas en el acceso al puente río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido de material de desalojo en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Nivelado, re lastrado, basureado en las calles de la Parroquia Papallacta.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Minado y cargado de material pétreo a las volquetas desde la mina el integrado sector Baeza a Papallacta.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material desde Baeza a Papallacta 2 viajes y desalojo en el río Linares 5 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo del material en el río Cauchillo total 9 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material a las vías de Papallacta desde Baeza 2 viajes y en la tarde en la variante en el río Cauchillo 5 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

ky

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal, combustible y jefe de grupo a los cantones Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Tanqueada engrasada de la máquina y chequeos preventivos.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Limpieza de los costados y retirar piedras grandes de la vía sector Papallacta.

MECANICO, EDISON CELIN:

Chequeo del aceite hidráulico, mandos finales de la Excavadora JCB # 02, completar aceite volteo de las volquetas mercedes 38-36.

13-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de rocas de arcilla con volquetas en el acceso del punto sobre el río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido de material de desalojo en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Nivelado y relastrado vías Papallacta.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cambio del pin central de la pluma de la Retroexcavadora- CAT N° 04 (Mecánica).

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material hasta Papallacta 3 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de material a la Escombrera Linares total 18 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Cambio de manguera del gato del volteo en la caja del carro por la tarde 2 viajes desde Baeza a Papallacta.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal, combustible y jefe de grupo a los cantones Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Valizado en la variante para hacer un corte de talud y chequeo niveles de agua y aceite.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Limpieza de los costados de las vías y retirar piedras para el relastre vías Papallacta.

MECANICO, EDISON CELIN:

Desmontada y montada con cambio de perno guía y hojas de la volqueta Mercedes N° 31.

14-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbanque y desalojo en la variante del río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Tendido y regado de material de desalojo en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Relastre, cuneteado, basureado en las vías de Papallacta.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Minado y cargado de material en la mina en la Laguna de Papallacta.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material desde la Laguna hasta las vías de la Población de Papallacta 8 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de material desde la variante río Cauchillo hasta la Escombrera 19 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material desde la Laguna hasta las vías de la Población de Papallacta 8 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

No labora por daños de motor (Talleres).

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal, combustible y jefe de grupo a los cantones Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Cambio hoja de paquete posterior, balizado del corte y chequeo niveles de agua y aceite.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos de limpieza junto a su máquina.

MECANICO, EDISON CELIN:

Tanqueado de volquetas, desmontaje y montaje con cambio de hoja camioneta chevrolet N ° 67.

15-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de material, rocas en la variante río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Tendido y regado de material en la escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Traslado de la máquina hasta Cuyuja Limpieza de cunetas, basureado en la vía.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Retorna a la mina de Baeza para minar y cargar material para la vía el Wila Cuyuja.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

1 viaje hasta la Parroquia Cuyuja desde Baeza- desalojo de material en la variante del río Cauchillo
12 viajes en total 13 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de material en la variante del río Cauchillo total de viajes 19 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Desalojo 1 viaje al sector de Wila 12 de desalojo en total 13 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Se incorpora al grupo llega hasta la Parroquia Cuyuja-afirmando la vía el Wila,

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal, combustible por la tarde a Talleres con el jefe de grupo a llevar las ordenes de trabajo retorno al Cantón el Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Engrasado total de la maquinaria, tanqueado y chequeo de niveles de agua y aceite.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos varios con su máquina en el sector Wila - Cuyuja.

MECANICO, EDISON CELIN:

Arreglo de los graseros de los templadores de la Excavadora JCB # 03, tanqueado de combustible a las Volquetas.

16-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de piedras y lodo de la variante del río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido del material desalojado en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento de la vía en Cuyuja el sector el Wila (relastrado, cuneteo, basureado).

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Minado y cargado de material pétreo para la vía el Wila desde Baeza (sector integrado) .

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material a la vía del Wila Cuyuja desde Baeza total 3 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de material desde la variante río Cauchillo hasta la Escombrera 17 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material a Cuyuja 3 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado de relastre de la vía Wila Cuyuja.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Linares - Cuyuja.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Balizada para hacer un corte en la variante río Cauchillo - cheque de agua y aceite.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos varios en su máquina sector Wila Cuyuja.

MECANICO, EDISON CELIN:

Completar aceite en el giro Excavadora JCB N° 02 Tanqueado del Rodillo CAT. N° 05.

17-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de rocas en gran tamaño las mismas son ubicadas a orillas del río Cauchillo- desalojo de lodo a las volquetas.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Resanteo- regado de escombros y lodo en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento de la vía en el sector el Wila.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Minado y cargado de material pétreo para Cuyuja.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

1 viaje a la vía el Wila- 9 viajes de desalojo río Cauchillo total 10 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo en la variante sobre el río Cauchillo total 17 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

1 viaje a la vía el Wila 9 viajes en la variante río Cauchillo total 10 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado de relastre de la vía Wila Cuyuja.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Cuyuja- Linares.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Engasado del cucharon y chequeo de niveles de agua y aceite trabajos junto a su máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Con su máquina trabajos varios de limpieza costado y piedras grandes de la vía Wila.

MECANICO, EDISON CELIN:

Engrasado del rodillo CAT. # 05, y desagüe del aire en el tambor del mismo.

18-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de piedras y escombros en el acceso al río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Resanteo de tierra en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Relastre de la vía Huico, basureado y cuneteado de las vías de la población.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Minado y cargado de material en la vía de Cuyuja.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material para Baeza y Cuyuja y desde Yaguana hasta Cuyuja total 12 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de material a la Escombrera en Linares 25 Viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material desde Baeza y Yaguana a Cuyuja 12 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado de la vía Wila.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Quijos - Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Cheque de niveles de agua y aceite y limpieza del tren de rodaje.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Limpieza del costado de la vía y escombros de la vía Wila.

MECANICO, EDISON CELIN:

Cargado de combustible, engrasada de maquinaria de Linares y Cosanga.

19-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo y desbanque del acceso al río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Resanteo de tierra en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Arreglo , limpieza del estadio de Cosanga.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Tendido de escombros en la Parroquia Linares.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Desalojo de material en la variante del río Cauchillo total de viajes 20.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de material río Cauchillo total de viajes 24.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Desalojo de material río Cauchillo total de viajes 20..

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado del estadio de la Parroquia Cosanga.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Quijos - Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo preventivo de niveles de agua y aceites. Tanqueado de la máquina. Se colocó arandeles en el cucharon.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Con su maquinaria trabajos de limpieza en el estadio de Cosanga.

MECANICO, EDISON CELIN:

Chequeo del sistema eléctrico del rodillo CAT. # 05.

20-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desalojo de arcilla con volquetas de la variante del río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido del material desalojado en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento, relastrado de la vía de la Parroquia Cuyuja hasta la hacienda el Wila del Cantón

MANEJADO 12 FEB 2020

Quijos.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Tendido y compactado de escombros y basura en el relleno sanitario Municipal de Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Desalojo de escombros y tierra del acceso a la Escombrera total 20 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de escombros y tierra del acceso a la Escombrera total 21 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Desalojo de escombros y tierra del acceso a la Escombrera total 20 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado de la vía Wila Cuyuja.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo preventivo de niveles de agua y aceite, templada de las cadenas.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Tanqueado de la máquina y trabajos varios junto a su máquina en la vía Wila Cuyuja.

MECANICO, EDISON CELIN:

Cambio de rueda delantera de la Volqueta HINO # 49, Tanqueo a la Volqueta MERCEDES BENZ # 31.

21-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbanque y desalojo de piedras, lodo de la variante del río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido del material desalojado en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Nivelación del estadio de la Parroquia Cosanga Cantón Quijos.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Excavación y enterrado de tubería sanitaria en el colegio de Baeza Cantón Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Desalojo de tierra del acceso al puente hasta la Escombrera total 19 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de tierra del acceso al puente hasta la Escombrera total 20 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Desalojo de tierra del acceso al puente hasta la Escombrera total 19 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado del estadio de la Parroquia Cosanga.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ: *BANCELADO 12 FEB 2020*

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo en Cosanga Bermejo y Linares Cantones Quijos y Chaco.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo preventivo de niveles de agua y aceite, Tanqueado de la máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Limpieza de escombros y piedras al contorno del estadio de la Parroquia Cosanga.

MECANICO, EDISON CELIN:

Cambio de los pernos guias de los paquetes de la Volqueta Mercedes # 31, arreglo de la base de la palanca de los cambios de la Volqueta NISSAN # 44, Colocación de los pernos del cardan de la Volqueta HINO # 49.

22-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbanque y desalojo de arcilla con volquetas en la variante sobre el río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido del material desalojado en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento de la vía en Cuyuja el sector el Wila (relastrado, cuneteo, basureado).

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Cargado, Desalojo de maleza y tierra del estadio de la Parroquia Cosanga.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Desalojo de tierra en el acceso a la Escombrera viajes 20.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de tierra en el acceso a la Escombrera viajes 23.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Desalojo de tierra en el acceso a la Escombrera viajes 20.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado del Estadio de la Parroquia Cosanga.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Cosanga- Bermejo y Linares.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo preventivo en niveles de agua y aceites, Balizada para corte de la variante, limpieza de la máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Limpieza de escombros y piedras al contorno del estadio de la Parroquia Cosanga.

MECANICO, EDISON CELIN:

Revisión del sistema eléctrico y engrasado del Rodillo CAT. # 05.

23-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Desbanque y desalojo con volquetas en la variante del acceso al puente al río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido del material desalojado en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento, relastre y nivelada de las calles de la Parroquia Cosanga.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Desalojo de maleza tierra y construcción de cunetas en el estadio de la Parroquia Cosanga
Parroquia Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMIJOS:

Desalojo de tierra para la construcción del acceso del puente al río Cauchillo total 20 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Desalojo de tierra para la construcción del acceso del puente al río Cauchillo total 21 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Desalojo de tierra para la construcción del acceso del puente al río Cauchillo total 20 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Vibrado y compactado de las calles de la Parroquia Cosanga.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Linares - Cuyuja.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo preventivo en niveles de agua y aceites, tanqueado de la máquina y limpieza del tren de rodaje.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos varios en su máquina en las calles de la Parroquia Cuyuja.

MECANICO, EDISON CELIN:

Tanqueo Volqueta # 49, engrasada de la Excavadora JCB # 02.

24-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Cargado de material del río Cauchillo para lastrar el mismo acceso y desbanque y desalojo con volquetas a la Escombrera.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Regado y tendido del material desalojado en la Escombrera.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento de la vía en Cuyuja el sector el Wila (relastrado, cuneteo, basureado).

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Desalojo de maleza tierra y construcción de cunetas en el estadio de la Parroquia Cosanga Parroquia Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

3 viajes de lastre para hacer una entrada para seguir con el desalojo de tierra en el acceso, y 9 viajes a la Escombrera total 12 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

3 viajes de lastre para hacer una entrada para seguir con el desalojo de tierra en el acceso, y 9 viajes a la Escombrera total 12 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material a Cuyuja 3 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Vibrado y compactado de las calles de la Parroquia Cosanga.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Linares - Cuyuja.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Mantenimiento preventivo, reposición de aceite de motor y cambio de filtros, engrasada de la máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos varios en su máquina sector Wila Cuyuja.

MECANICO, EDISON CELIN:

Mantenimiento preventivo con reposición de aceite, cambio filtros Excavadora JCB # 03 y engrasada de la misma.

25-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Regado, lastrado, y compactado del acceso al río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Cargado y minado de material a las volquetas para el lastrado del acceso al río Cauchillo desde la mina del río Quijos.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento de las vías en la Parroquia Linares sector el Playón y antigua basurero Municipal.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Excavación para encontrar una tubería colapsada de alcantarillado sanitario en la Parroquia de Borja Cantón Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material desde la mina del río Quijos hasta la variante total 11 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Transporte de material desde la mina del río Quijos hasta la variante total 11 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material desde la mina del río Quijos hasta la variante total 12 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado Mantenimiento de las vías en la Parroquia Linares sector el Playón y antigua

ESTADO 12 FEB 2020

basurero Municipal.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Linares - Bermejo.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo Preventivo de niveles de agua y aceites y tanqueado de la máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos varios en su máquina sector Linares.

MECANICO, EDISON CELIN:

Reajuste de las bandas exteriores de la Volqueta Mercedes # 31, Chequeo del Rodillo CAT. # 05 sistema encendido.

26-11-2019

EXCAVADORA JCB # 03, OPERADOR NIXON ESTRADA:

Regado, lastrado, y compactado del acceso al río Cauchillo.

EXCAVADORA JCB N° 02, OPERADOR LENIN ANDY:

Cargado y minado de material a las volquetas para el lastrado del acceso al río Cauchillo desde la mina del río Quijos.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 OPERADOR BOLIVAR CHIMBO:

Mantenimiento de las vías en la Parroquia Linares sector el Playón y antigua basurero Municipal.

RETROEXCAVADORA CAT. #04 OPERADOR ALEXANDER MOLINA:

Excavación para encontrar una tubería colapsada de alcantarillado sanitario en la Parroquia de Borja Cantón Quijos.

VOLQUETAS HINO N° 52, HINO N° 49, NISAN N° 44

ALMEIDA, ROMERO, ARMIJOS :

VOLQUETA NISSAN N° 44 CHOFER GIME ARMILOS:

Transporte de material desde la mina del río Quijos hasta la variante total 15 viajes.

VOLQUETA HINO N° 49 CHOFER NORBERTO ROMERO:

Transporte de material desde la mina del río Quijos hasta la variante total 15 viajes.

VOLQUETA HINO 700 N° 52 ALEXIS ALMEIDA:

Transporte de material desde la mina del río Quijos hasta la variante total 15 viajes.

RODILLO CAT. N° 05 OPERADOR OCTAVIO PISANGO:

Compactado Mantenimiento de las vías en la Parroquia Linares sector el Playón y antigua basurero Municipal.

CAMIONETA MAZDA # 69 CHOFER JAIME CHAVEZ:

Transporte de personal-combustible y jefe de grupo a los lugares de trabajo Linares - Bermejo.

AYUDANTES EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA:

EXCAVADORA JCB N° 03 AYUDANTE DANIEL NIETO:

Chequeo Preventivo de niveles de agua y aceites y Limpieza de la máquina.

MOTONIVELADORA CASE N° 10 ROBERTO CERDA:

Trabajos varios en su máquina sector Linares.

MECANICO, EDISON CELIN:

Desmontaje de una manguera hidráulica de la bomba de vibración Rodillo CAT. # 05, Limpieza de filtros de combustible Excavadora JCB # 02, Desmontaje del alternador del rodillo y desarmado de la corona de la Volqueta NISSAN # 44.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

SEANCLADO 12 FEB 2020




Sr. Elvis Guzmán
JEFE DE GRUPO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	05-11-2019	26-11-2019	
HORA hh:mm	07:38	17:30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CANTON EL CHACO	05-11-2019	07:38	26-11-2019	17:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						

OBSERVACIONES	
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO: 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS CHOFER DE VEHICULO PESADO (JEFÉ DE GRUPO)	

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	FIRMA DEL O LA JEFE INMEDIATO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Nombre Ing. TITO EGIDIO MERINO QUEZADA DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA DELEGADO DEL SEÑOR PREFECTO	Nombre Ing: EDUARDO CEVALLOS DIRECTOR DE GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO

Memorando Nro. 087-DGVID
Tena, 6 de noviembre de 2019

PARA : Sr. Elvis Guzmán
Jefe de Grupo

ASUNTO : Disposición.-

Debido al mal estado de las vías, causada por las intensas lluvias, dispongo a usted, traslade maquinaria a su cargo, destinada para laborar en la parroquia Linares, cantón El Chaco, por una jornada de 22 días continuos, (memorando 038-DGVID del 31 octubre 2019), hacia el cantón Quijos, con el afán de realizar el mantenimiento de las vías que se encuentran en pésimo estado en: Papallacta, Cuyuja, Cosanga, San Francisco de Borja y Sumaco.

Maquinaria:

motoniveladora
rodillo
retroexcavadora
volquetas
camioneta

Actividad que deberá coordinar con la Municipalidad del cantón Quijos.

Atentamente,

Ing. Eduardo Cevallos

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO**



*Acuerdo
06-11-2019
Elvis Guzmán*

Tena - Napo - Ecuador

DIRECCIÓN: Juan Montalvo y Olmedo TELÉFONOS: RECEPCIÓN: 062886428
PREFECTURA: 062886503/FAX: 062870140 e-mail: prefecturanapo2009@yahoo.com

TIMBRE	RELOJ	ACCION
17/11/19 15:50	17	Entrada
17/11/19 15:50	17	Entrada
18/11/19 6:56	17	Entrada
18/11/19 17:07	17	Salida
19/11/19 7:20	17	Entrada
19/11/19 17:33	17	Salida
20/11/19 7:25	17	Entrada
20/11/19 7:26	17	Entrada
20/11/19 7:26	17	Entrada
20/11/19 7:27	17	Entrada
20/11/19 18:10	17	Salida
21/11/19 7:55	17	Entrada
21/11/19 17:45	17	Salida
21/11/19 18:01	17	Salida
22/11/19 7:19	17	Entrada
22/11/19 7:24	17	Entrada
22/11/19 20:55	17	Entrada
22/11/19 20:55	17	Entrada
23/11/19 8:23	17	Entrada
23/11/19 16:30	17	Salida
23/11/19 16:30	17	Entrada Almuerzo
24/11/19 7:06	17	Entrada
24/11/19 7:06	17	Entrada
24/11/19 17:52	17	Salida
24/11/19 17:52	17	Salida
25/11/19 6:09	17	Entrada
26/11/19 7:08	17	Entrada
26/11/19 7:08	17	Salida Almuerzo
26/11/19 7:09	17	Entrada
26/11/19 17:30	17	Salida
26/11/19 17:30	17	Salida
27/11/19 7:14	17	Entrada
27/11/19 7:14	17	Entrada
27/11/19 17:39	17	Salida
27/11/19 17:39	17	Salida
28/11/19 7:12	17	Entrada
28/11/19 7:12	17	Entrada

REASUNTO AL DIA 12 FEB 2020



GAD PROVINCIAL DE NAPO

Reporte - Timbres

CIUDAD	TIMBRE	RELOJ	ACCION
EMPLEADO	GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS		1500316094 227
	05/11/19 7:38	9	Entrada
	05/11/19 16:43	17	Salida
	06/11/19 7:29	9	Entrada
	06/11/19 19:53	17	Salida
	07/11/19 7:05	17	Entrada
	07/11/19 12:27	17	Salida Almuerzo
	07/11/19 13:01	17	Entrada Almuerzo
	07/11/19 17:31	17	Salida
	08/11/19 8:40	17	Entrada
	08/11/19 19:49	17	Salida
	09/11/19 7:20	17	Entrada
	09/11/19 7:22	17	Entrada
	09/11/19 15:25	17	Salida
	10/11/19 7:34	17	Entrada
	11/11/19 17:18	17	Entrada
	11/11/19 17:27	17	Salida
	11/11/19 17:37	17	Salida
	12/11/19 7:40	17	Entrada
	12/11/19 18:40	17	Entrada
	13/11/19 7:19	17	Entrada
	13/11/19 7:19	17	Entrada
	13/11/19 17:32	17	Salida
	14/11/19 7:29	17	Entrada
	14/11/19 18:32	17	Salida
	14/11/19 18:32	17	Salida
	15/11/19 7:33	17	Entrada
	15/11/19 7:33	17	Entrada
	15/11/19 7:33	17	Entrada
	15/11/19 7:34	17	Entrada
	17/11/19 15:50	17	Entrada
	17/11/19 15:50	17	Entrada

12 FEB 2020
SANGUINARIO

TIMBRE	RELOJ	ACCION
28/11/19 18:20	17	Salida
28/11/19 18:20	17	Salida
29/11/19 7:28	17	Entrada
29/11/19 7:28	17	Entrada
29/11/19 17:36	17	Salida
29/11/19 17:37	17	Salida
02/12/19 7:28	9	Entrada

No. Registros: 75

EXCELENTES
12 FEB/2020



CERTIFICADO DE TRABAJO

A petición de la parte interesada y en mi calidad de **PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES.**

CERTIFICO:

Que, el Sr. **ELVIS GUZMÁN VIANA**, portador de la cédula de identidad N° 1500316094, ha laborado en la parroquia Linares en la ampliación de la curva al ingreso del Puente Cauchillo I, reconformación de la vía y lastrado de la Parroquia Linares, con el equipo caminero del GAD Provincial de Napo, Jornada de 22 días continuos, desde el 05 de noviembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2019 pernoctando en la Ciudad El Chaco, ocupando el cargo de:

- **Jefe de grupo.**

Demostrando durante su permanencia, responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

El interesado puede hacer uso del presente certificado, excepto para trámites legales.

Linares, 29 de noviembre de 2019

Atentamente,

Sr. José Homero Erazo Villota
PRESIDENTE DEL GADPR-LINALES

Email: homeroerazo1950@gmail.com
Teléfono: 0961376900





CERTIFICADO DE TRABAJO

En calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos, en debida y legal forma;

CERTIFICO:

*Que, el señor **GUZMÁN VIANA ELVIS** portador de la cédula de ciudadanía N° 150031609-4, Supervisor de Obra, (Trabajador del GAD Provincial de Napo) a laborado en las parroquias del cantón Quijos – Papallacta, Cuyuja, Cosanga, San Francisco de Borja y Sumaco, desde el 5 al 26 de noviembre de 2019.*

El interesado podrá hacer uso del presente documento en lo que estime conveniente, salvo en caso legal.

Baeza, noviembre 29 de 2019.

Atentamente,

*Franklin Rosero Núñez
Alcalde del GAD Municipal de Quijos*



12 FEB 2020

Av. Los Quijos y 17 de Enero
Consorcio de Municipios Amazónicos: Carlos Ibarra 170 y 10 de Agosto
Edificio Yuraj Pirca 5to. Piso, Oficina 501. Teléfono: 2950 729
Quito - Ecuador

36
Baeza - Quijos - Napo
Teléfono: 06 2 320 158
Telefax: 06 2 320 002



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA VIALIDAD

Tena 29 de noviembre de 2019

INFORME TECNICO DE JORNADA DE 22 DIAS

PARA: Dr. Luis Gilberto Samaniego Muñoz
Analista 2 de Evaluación y Capacitación

ASUNTO: informe de novedades de la jornada de comisión

Cumpliendo con la disposición del Memorando N°.038-DGVID con fecha 31 de octubre de 2019, se dio inicio con los trabajos de acceso al puente sobre el río cauchillo, y el mantenimiento con reposición material en las vías de la parroquia Linares en Cantón El Chaco y de igual manera por disposición del Sr. Prefecto al Director de obras públicas con memorando Nro.087-DGVID, con fecha 6 de noviembre de 2019, debido al mal estado de las vías causadas por las intensas lluvias dispongo a usted traslade maquinarias a su cargo destinada para laborar en el Cantón Quijos, en las parroquias Papallacta, Cuyuja, Cosanga, San Francisco de Borja y Sumaco, realizando el mantenimiento vial y áreas deportivas previa a disposición del Sr. Prefecto, los mismo que son realizadas por administración directa se procedió a cumplir esta jornada por 22 días continuas incluidos los sábados y domingos, desde el 05 de noviembre hasta el 26 de noviembre del 2019,

Indicando los imprevistos suscitados en la jornada de trabajo:

1. El señor Octavia Pizango, se incorpora al grupo de trabajo con fecha 15 de noviembre a la parroquia cuyuja (sabe indicar el rodillo Caterpillar Nro. 05 se encontraba en los talleres por desperfecto del motor)
2. El registro de entrada y salida de los días 10 y 11 de noviembre del 2019, no refleja en el reloj biométrico por cuanto la camioneta a cargo de este frente de trabajo, sufrió daños en el sistema de inyección quedándose en el sector de guacamayos la cual portaba el reloj biométrico.
3. Las inconsistencias del registro de asistencia que refleja en el reloj biométrico, se debe a los lugares de trabajos distantes por cuanto se debe atender los pedidos de las juntas parroquiales en coordinación con el director de vialidad e infraestructura para el desarrollo.
4. Todas las máquinas de los frentes de trabajo tienen una certificación de rastreo satelital justificando los días laborados, conjuntamente con el fiscalizador de obra.

Particular que informo para los fines pertinentes.

SANCANDO 12 FEB 2020

Atentamente,
POR UN NAPÓ MÁGICO Y PRODUCTIVO

Sr. Elvis Guzmán Viana.
CHOFER DE EQUIPO PESADO
JEFE DE GRUPO ENCARGADO.





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCION DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA
COORDINACION DE GESTION DE TALENTO HUMANO

CERTIFICACION

Quiénes suscribimos doctor Luis Samaniego Muñoz – **GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA COORDINACION DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA** y Lcda. Palmira Paredes Llori-**COORDINADORA DE GESTION DE TALENTO HUMANO** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en legal y debida forma CERTIFICAMOS:

Que: el servidor público GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS- **CHOFER DE VEHÍCULO PESADO** laboró en el cantón El Chaco parroquia Linares, según solicitud de autorización N° 272-DGVID y mediante memorando- 038 DGVID de fecha 31 de octubre del 2019 por una jornada de 22 días, en el cual menciona que la fecha de salida es el 05 de noviembre del presente año, y ha laborado con normalidad los días 05,06,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 y 26 de noviembre del presente año, cumpliendo de esta manera 22 días continuos de trabajo como se demuestra con los timbres del reloj biométrico portátil N°17 y según el informe técnico de jornada de 19 días, presentado por el jefe de grupo encargado (Sr. Elvis Guzmán).

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso en lo que estimare conveniente, excepto para trámites judiciales.

MANUSCRITO 12 FEB 2019 Tena, diciembre 27 de 2019

Dr. Luis Samaniego M.
TALENTO HUMANO TALLERES



COORD. DE GESTION DE TALENTO HUMANO



Lcda. Palmira Paredes Llori



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
TENA-NAPO -ECUADOR
ADMINISTRACIÓN 2019-2023

CARLOS ELVIS GUZMAN VIANA, en calidad de Jefe de Grupo del GAD Provincial de Napo, en debida y legal forma,

CERTIFICA:

Que, el señor **GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS**, con cédula de ciudadanía N°1500316094, laboró como JEFE DE GRUPO, en una jornada de 22 días continuos en el frente de trabajo de la Parroquia Linares perteneciente al Cantón El Chaco y en las diferentes parroquias del Cantón Quijos, realizando trabajos de mantenimiento vial y requerimientos de las Juntas Parroquiales dentro de la misma jornada de trabajo, partir del: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2019, supervisando y dirigiendo los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo, mantenimiento y reposición de material pétreo en las vías de la Parroquia Linares, transportando al personal y combustible, así como también salida al Cantón Tena a retirar lubricantes y repuestos para la maquinaria.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Tena, 29 de noviembre de 2019


Sr. Elvis Guzmán Viana
JEFE DE GRUPO

CANCELADO 12 FEB 2020

NOTA: Las inconsistencias del registro de asistencia que refleja en el reloj biométrico, se debe a los lugares de trabajo distantes por cuanto se debe atender los pedidos de las Juntas Parroquiales, en coordinación con el Director de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo.

El registro de entrada y salida de los días 10 y 11 de noviembre de 2019, no refleja en el reloj biométrico por cuanto la camioneta a cargo de este frente de trabajo, sufrió daños en el sistema de inyección, quedándose en el sector de Guacamayos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Tena, 03 de diciembre de 2019

Yo Ing. **JOSÉ IGNACIO LOBATO QUIROZ** - en calidad de **ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL** del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; en debida y legal forma:

CERTIFICACIÓN

Que, el Señor GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS con CI: 1500316094; JEFE DE GRUPO, laboró en una jornada de 22(veintidós) días continuos conforme al siguiente detalle:

SEMANA	DÍA	FECHA
06 Días	Martes a Domingo	05-06-07-08-09-10(Noviembre 2019)
07 Días	Lunes a Domingo	11-12-13-14-15-16-17(Noviembre 2019)
07 Días	Lunes a Domingo	18-19-20-21-22-23-24(Noviembre 2019)
02 Días	Lunes a Martes	25-26(Noviembre 2019)
TOTAL: 22 Días Laborables		

Actividades Ejecutadas: reconformación de la vía y lastrado de la parroquia Linares, cantón el Chaco.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,

Ing. José Lobato
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL



RECEPCIONADO 12 FEB 2020



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
Dirección de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria
Tena – Ecuador

INFORME TÉCNICO N° 04-DT-2019

Fecha: 29 de noviembre de 2019

Para: Ing. Eduardo Cevallos-Director de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

Asunto: Mantenimiento y reposición de material en las vías de la Parroquia Linares y el acceso al puente sobre el río Cauchillo

Solicitante: GADPN

De conformidad a la disposición emitida con memorando N° 038-DGVID del 31 de Octubre de 2019, se dio inicio con los trabajos de acceso al puente sobre el río Cauchillo y el mantenimiento y reposición de material en las vías de la Parroquia Linares y en las parroquias del Cantón Quijos, realizando mantenimiento vial y áreas deportivas previa disposición del Señor Prefecto.

Trabajos que se realizó con la siguiente maquinaria que detallo a continuación:

MAQUINARIA	PERSONAL
2 Excavadoras JCB N° 02 y JCB N°3	Operadores 4
1 Retro excavadora CAT N°04	Ayudante de Maquinaria Pesada 3
1 Motoniveladora CASE N°10	Choferes de Vehículo Pesado 6
6 volquetas marcas HINO, MERCEDES y NISSAN	Chofer de vehículo liviano 1
1 camioneta CHEVROLET N° 67	Mecánico de Maquinaria Pesada 1
1 Trineo	Jefe de Grupo 1

- ❖ El avance de la obra realizado en la construcción del acceso para ingresar al puente sobre el río Cauchillo en 22 días corridos comprende con la limpieza de escombros, desbanque, desalojos de arcilla y piedras, en un total de: 220 m de largo por 9 m de ancho y altura comenzando del punto 0 de 1.50mt, terminando con un corte de aproximadamente de 11 metros de alto, durante la jornada de trabajo se ha realizado el movimiento de tierra con volquetas en un total aproximado de 12.0000 metros a la escombrera, recorriendo 1.5km por viaje.

De la misma manera se ha realizado el mantenimiento vial con reposición de material pétreo en la misma parroquia en los sectores el Playón, centro de la población la cantidad de 1.800 metros, lastrado y afirmado del acceso de 200 metros por 9 metros de ancho y un espesor de 0.70 m.

RANCBLAN 12 FEB 2020




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
Dirección de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria
Tena – Ecuador

Trabajos ejecutados en las Parroquias del Cantón Quijos:

- ❖ Parroquia Papallacta: Limpieza de las vías alternas de la población, cuneteado y retirado de escombros, reposición de material en las vías, en una cantidad de 2.000 metros.
- ❖ Parroquia Cuyuja: Limpieza de las vías del centro poblado, relastrado y afirmado de las mismas con reposición de materia, en un total de 800 metros.
De la misma manera se realiza el relastrado, limpieza de cunetas con reposición de material en la vía El Huila hasta el Proyecto Quijos, en un total de 3.4 km, total de mantenimiento vial en la Parroquia Cuyuja es de 4.2 km.
- ❖ Parroquia Cosanga: se realizó el siguiente trabajo: adecentamiento del estadio de la parroquia, con nivelado, afirmado y regado de arena fina.
También se realiza el mantenimiento vial con reposición de material a las vías de la población, en un total de 700 metros.
- ❖ Parroquia Sumaco y Borja: trabajos realizados, mantenimiento vial con reposición de material en la vía Pacayacu y Chontayacu en una distancia de 800 metros. De igual manera se arregla los estadios de la Parroquia Sumaco y en la Parroquia de Borja en el Barrio San José.

Particular que pongo en su conocimiento, para fines pertinentes.



Sr. Elvis Guzmán
JEFE DE GRUPO.

Adjunto: Fotografías de los trabajos ejecutados.

CANCELADA 12 FEB 2020



SANCKLAU 12 FEB 2020

64



GANGLAHD
12 FEB 2020





45




12 FEB 2010

GANGULAT






GANLUN 12 FEB 2020



MANCI 12 FEB 2020

48

DATAKOM 12 FEB 2020



**HOTEL RESTAURANTE
KATHERYN**

Narbáez Córdoba Amy Andrey
RUC: 1501297681001
Direc. Matriz y Estab.:
Marco Chacón s/n y Quito
Cel.: 0988465031 • 0988464964
EL CHACO - NAPO - ECUADOR



FACTURA

SERIE: 001 - 001

000000458

AUT. SRI. 1125876326

Sr. Luis Guzman

R.U.C.

FECHA:	26	11	2019
DIA	MES	ANO	

Dirección:

Guía de Remisión

Impreso 03 / DICIEMBRE / 2019 * CADUCA: 17 / ENERO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
22	Desayunos	4,50	99,00
22	Almuerzos	4,50	99,00
21	Merienditas	4,50	94,50
21	Kospe de ajos	15,00	315,00
		7	7
		1/2 FEB 2020	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NQ...

SUB TOTAL	607,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	72,89
VALOR TOTAL	679,89

Original: Acquiridor * Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456

1 Block 50x2 N° del 000000451 al 000000500

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	✓ 49

Amy Narvaez
F. Autorizada
Recibo Conforme

12 FEB 2020


GRANDE



GAD PROVINCIAL DE NAPO

Reporte - Timbres

CIUDAD	TENOR	TIMBRE	RELOJ	ACCION
EMPLEADO				
	Tena			
		CELIN YUMBO EDISON FERNANDO		1500929755 440
		05/11/19 7:22	5	Entrada
		05/11/19 16:42	5	Salida
		06/11/19 7:19	5	Entrada
		06/11/19 12:06	5	Salida Almuerzo
		06/11/19 12:40	5	Entrada Almuerzo
		06/11/19 18:51	17	Salida Almuerzo
		06/11/19 18:51	17	Entrada Almuerzo
		06/11/19 18:51	17	Salida
		07/11/19 6:52	17	Entrada
		07/11/19 13:03	17	Salida Almuerzo
		07/11/19 13:32	17	Entrada Almuerzo
		07/11/19 17:00	17	Salida
		08/11/19 6:56	17	Entrada
		08/11/19 22:23	17	Salida
		09/11/19 6:34	17	Entrada
		09/11/19 16:42	17	Salida
		10/11/19 6:36	17	Entrada
		10/11/19 17:16	17	Salida
		11/11/19 6:52	17	Entrada
		12/11/19 19:04	17	Entrada
		12/11/19 19:04	17	Salida Almuerzo
		12/11/19 19:04	17	Entrada Almuerzo
		12/11/19 19:04	17	Salida
		13/11/19 6:59	17	Entrada
		13/11/19 18:35	17	Salida
		14/11/19 6:48	17	Entrada
		14/11/19 19:48	17	Salida
		15/11/19 6:55	17	Entrada
		15/11/19 17:30	17	Salida
		16/11/19 6:46	17	Entrada



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 13-2-2020

Hora: 11:19:13

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CRUZ PANTOJA TATIANA VERONICA 1210010

Num. Ref. BCE.:15130262

Institución Pública: GAD PROV NAPO - FID							# Cta.: 1210010	
Institución Receptora: COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA							# Cta. Cte: 1700419	
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced.Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado
COOP. AHORRO Y CREDITO PEQUEÑA EMPRESA PASTAZA	170301045269	125.00	68	1500316094	GUZMAN VIANA CARLOS ELVIS	2	12-02-2020 16:53:38	ACREDITADA
Total:	125.00	Reg.:1						