

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL

### UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL

		UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL							
Nº.	AÑO	MES	NOMBRE DEL PROYECTO	PERIODO EVALUADO	INFORME TÉCNICO	TIPO DE INFORME	TECNICO RESPONSABLE	MEMO DE ENTREGA	FECHA
1	2022	JUNIO	DESAZOLVE DE UN TRAMO EN EL RÍO TENA SECTOR DE CANOAYACU	Periodo diciembre de 2018 a diciembre de 2019	Informe Técnico Nro. 031-2022-AP-UCAM-DGA-GADPN, del análisis al IAC	REVISIÓN IAC	Ing. Antony Pullopaxi	0575-2022-UCAM	02 de junio de 2022
2	2022	JUNIO	CENTRO DE FAENAMIENTO Y DISTRIBUIDORA ISAÍAS	Revisión del Cumplimiento al Plan de Acción	Informe Técnico Nro. 032-2022-AP-UCAM-DGA-GADPN, de la revisión al Plan de Acción	PLAN DE ACCIÓN	Ing. Antony Pullopaxi	0574-2022-UCAM	02 de junio de 2022
3	2022	JUNIO	CENTRO DE FAENAMIENTO Y DISTRIBUIDORA ISAÍAS	Revisión de las observaciones al Cumplimiento al Plan de Acción	Informe Técnico Nro. 034-2022-AP-UCAM-DGA-GADPN, de la revisión al Plan de Acción	PLAN DE ACCIÓN	Ing. Antony Pullopaxi	0642-2022-UCAM	20 de junio de 2022
4	2022	JUNIO	CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JV	Periodo diciembre de julio de 2020 - julio de 2021	Informe Técnico Nro. 033-2022-AP-UCAM-DGA-GADPN, del análisis al IAC	REVISIÓN IAC	Ing. Antony Pullopaxi	0643-2022-UCAM	20 de junio de 2022
5	2022	JUNIO	ESCOMBRERA TITO BENAVIDES	Revisión del Plan de Cierre y Abandono	Informe Técnico Nro. 035-2022-AP-UCAM-DGA-GADPN, del análisis al Informe de Cierre y Abandono	PLAN DE CIERRE Y ABANDONO	Ing. Antony Pullopaxi	0657-2022-UCAM	22 de junio de 2022
6	2022	JUNIO	LA CASA DEL SUIZO SUIZHOUSE S.A.	Periodo de mayo 2021 a mayo 2022	Informe Técnico Nro. 036-2022-AP-UCAM-DGA-GADPN, del análisis al IAC	REVISIÓN IAC	Ing. Antony Pullopaxi	0668-2022-UCAM	24 de junio de 2022
7	2022	JUNIO	MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y LAVADORA MARCOS	Período de 16 de marzo de 2021 al 16 de marzo de 2022	Informe Técnico Nro. 037-2022-AP-UCAM-DGA-GADPN, del análisis al IAC	REVISIÓN IAC	Ing. Antony Pullopaxi	0681-2022-UCAM	27 de junio de 2022
8	2022	JUNIO	"Anillo vial que conecta al Km 13 (Vía Baeza) y el Gran Cañón del Río Nachiyacu"	ATENCION A SOLICITUD/DENUNCIA	040-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	ATENCION A SOLICITUD/DENUNCIA	ING. JOSE TORRES	0636-2022-UCAM	17 de junio de 2022
9	2022,00	JUNIO	ESTACIÓN BASE CELULAR "ARCHIDONA"	23 de marzo de 2020 al 23 de marzo de 2022	043-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	REVISIÓN DEL IAC	ING. JOSE TORRES	0611-2022-UCAM	10 de junio de 2022
10	2022,00	JUNIO	ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA CELULAR "SARAYACU"	10 de marzo de 2020 al 10 de marzo de 2022	041-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	REVISIÓN DEL IAC	ING. JOSE TORRES	0605-2022-UCAM	09 de junio de 2022
11	2022,00	JUNIO	ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA CELULAR "TENA ESTE"	10 de marzo de 2020 al 10 de marzo de 2022	042-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	REVISIÓN DEL IAC	ING. JOSE TORRES	0608-2022-UCAM	09 de junio de 2022
12	2022	JUNIO	Estación de Servicio Transinser Baños	Año 2021	044-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	Revisión Informe de Monitoreo Ambiental Interno (IMA)	ING. JOSE TORRES	0623-2022-UCAM	14 de junio de 2022
13	2022	JUNIO	ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA CELULAR "COTUNDO NAPO"	Inspección de Control y seguimiento realizada el 26 de abril de 2022	047-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	Inspección de Control y seguimiento realizada el 26 de abril de 2022	ING. JOSE TORRES	0630-2022-UCAM	15 de junio de 2022
14	2022	JUNIO	ESTACIÓN BASE CELULAR "EL CHACO"	Inspección de Control y seguimiento realizada el 26 de abril de 2022	046-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	Inspección de Control y seguimiento realizada el 26 de abril de 2022	ING. JOSE TORRES	0624-2022-UCAM	14 de junio de 2022
15	2022	JUNIO	ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA CELULAR "SARAYACU"	Inspección de Control y seguimiento realizada el 26 de abril de 2022	045-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	Inspección de Control y seguimiento realizada el 26 de abril de 2022	ING. JOSE TORRES	0616-2022-UCAM	13 de junio de 2022
16	2022	JUNIO	Procesadora Artesanal Avícola "El Emperador"	Inspección de Control y seguimiento realizada el 24 de mayo de 2022.	037-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	Inspección de Control y seguimiento realizada el 24 de mayo de 2022.	ING. JOSE TORRES	0551-2022-UCAM	26 de mayo de 2022
17	2022	JUNIO	ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA CELULAR "TENA SUR" CNT EP	diciembre de 2019 a diciembre de 2021	048-2022-JT-UCAM-DGA-GADPN	REVISIÓN DEL IAC	ING. JOSE TORRES	0632-2022-UCAM	16 de junio de 2022
18	2022	JUNIO	Estación de Servicio "SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO" afiliada a la red de la comercializadora TERPEL	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL ANUAL 2021	Informe Técnico Nro. 0138-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	IGAA	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0529-2022-UAA	01 de junio de 2022
19	2022	JUNIO	Estación de Servicio "ARCHIDONA", ubicada en el cantón Archidona, provincia de Napo afiliada a la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS P&S.	Analisis al Monitoreo de Descargas Líquidas del Primer Y Segundo Semestre del año 2021	Informe Técnico Nro. 0139-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	IMA	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0532-2022-UAA	02 de junio de 2022
20	2022	JUNIO	Estación de Servicio "ARCHIDONA", ubicada en el cantón Archidona, provincia de Napo afiliada a la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS P&S.	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL ANUAL 2021	Informe Técnico Nro. 0140-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	IGAA	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0545-2022-UAA	03 de junio de 2022

21	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, EN LA COMUNIDAD DE PAPANKU	24 de octubre del 2012 ã 23 de octubre del 2013	Informe Técnico Nro. 0141-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0555-2022-UAA	07 de junio de 2022
22	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, EN LA COMUNIDAD DE PAPANKU	24 de octubre del 2013 ã 23 de octubre del 2014	Informe Técnico Nro. 0142-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0556-2022-UAA	07 de junio de 2022
23	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, EN LA COMUNIDAD DE PAPANKU	24 de octubre del 2014 ã 23 de octubre del 2016	Informe Técnico Nro. 0143-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0557-2022-UAA	07 de junio de 2022
24	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, EN LA COMUNIDAD DE PAPANKU	24 de octubre del 2016 ã 23 de octubre del 2018	Informe Técnico Nro. 0144-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0558-2022-UAA	08 de junio de 2022
25	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, EN LA COMUNIDAD DE PAPANKU	24 de octubre del 2018 ã 23 de octubre del 2020	Informe Técnico Nro. 0145-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0559-2022-UAA	08 de junio de 2022
26	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE 14, ENTRE LAS CALLES CORONEL PÁEZ Y CALLE FRANCISCO MEJÍA DEL BARRIO ANDALUCÍA DE ARCHIDONA	24 de octubre del 2012 ã 23 de octubre del 2013	Informe Técnico Nro. 0146-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0560-2022-UAA	08 de junio de 2022
27	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE 14, ENTRE LAS CALLES CORONEL PÁEZ Y CALLE FRANCISCO MEJÍA DEL BARRIO ANDALUCÍA DE ARCHIDONA	24 de octubre del 2013 ã 23 de octubre del 2014	Informe Técnico Nro. 0147-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0561-2022-UAA	08 de junio de 2022
28	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE 14, ENTRE LAS CALLES CORONEL PÁEZ Y CALLE FRANCISCO MEJÍA DEL BARRIO ANDALUCÍA DE ARCHIDONA	24 de octubre del 2014 ã 23 de octubre del 2016	Informe Técnico Nro. 0148-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0563-2022-UAA	09 de junio de 2022
29	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE 14, ENTRE LAS CALLES CORONEL PÁEZ Y CALLE FRANCISCO MEJÍA DEL BARRIO ANDALUCÍA DE ARCHIDONA	24 de octubre del 2016 ã 23 de octubre del 2018	Informe Técnico Nro. 0149-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0564-2022-UAA	09 de junio de 2022
30	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE 14, ENTRE LAS CALLES CORONEL PÁEZ Y CALLE FRANCISCO MEJÍA DEL BARRIO ANDALUCÍA DE ARCHIDONA	24 de octubre del 2018 ã 23 de octubre del 2020	Informe Técnico Nro. 0150-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0565-2022-UAA	09 de junio de 2022
31	2022	JUNIO	ESTACIÓN DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO ã TERPEL	2021	Informe Técnico Nro. 0151-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe de Seguimiento y Control	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0569-2022-UAA	10 de junio de 2022
32	2022	JUNIO	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ ARCHIDONA KEIKO Cia. Ltda, UBICADO/A EN EL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA NAPO	febrero de 2017 ã febrero de 2019.	Informe Técnico Nro. 0152-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0574-2022-UAA	14 de junio de 2022
33	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, 080 MPa EN LA COMUNIDAD DE ALTO POROTO	de octubre del 2012 ã 23 de octubre del 2013.	Informe Técnico Nro. 0153-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0581-2022-UAA	16 de junio de 2022
34	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, 080 MPa EN LA COMUNIDAD DE ALTO POROTO	de octubre del 2013 ã 23 de octubre del 2014.	Informe Técnico Nro. 0154-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0582-2022-UAA	16 de junio de 2022
35	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, 080 MPa EN LA COMUNIDAD DE ALTO POROTO	de octubre del 2014 ã 23 de octubre del 2016.	Informe Técnico Nro. 0155-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0587-2022-UAA	17 de junio de 2022
36	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, 080 MPa EN LA COMUNIDAD DE ALTO POROTO	de octubre del 2016 ã 23 de octubre del 2018.	Informe Técnico Nro. 0156-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0588-2022-UAA	17 de junio de 2022
37	2022	JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 63 MM, 080 MPa EN LA COMUNIDAD DE ALTO POROTO	de octubre del 2018 ã 23 de octubre del 2020.	Informe Técnico Nro. 0157-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0594-2022-UAA	20 de junio de 2022
38	2022	JUNIO	ARREGLO CAPTACIÓN, TANQUES DE FILTRACIÓN Y RESERVA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 63 MM EN LA COMUNIDAD CHALLUA YACU, PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA	24 de octubre del 2012 ã 23 de octubre del 2013	Informe Técnico Nro. 0158-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0599-2022-UAA	22 de junio de 2022
39	2022	JUNIO	ARREGLO CAPTACIÓN, TANQUES DE FILTRACIÓN Y RESERVA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 63 MM EN LA COMUNIDAD CHALLUA YACU, PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA	24 de octubre del 2013 ã 23 de octubre del 2014	Informe Técnico Nro. 0159-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0600-2022-UAA	22 de junio de 2022

40	2022	JUNIO	ARREGLO CAPTACIÓN, TANQUES DE FILTRACIÓN Y RESERVA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 63 MM EN LA COMUNIDAD CHALLUA YACU, PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA	24 de octubre del 2014 à 23 de octubre del 2016	Informe Técnico Nro. 0160-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0605-2022-UAA	23 de junio de 2022
41	2022	JUNIO	ARREGLO CAPTACIÓN, TANQUES DE FILTRACIÓN Y RESERVA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 63 MM EN LA COMUNIDAD CHALLUA YACU, PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA	24 de octubre del 2016 à 23 de octubre del 2018	Informe Técnico Nro. 0161-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0606-2022-UAA	23 de junio de 2022
42	2022	JUNIO	ARREGLO CAPTACIÓN, TANQUES DE FILTRACIÓN Y RESERVA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 63 MM EN LA COMUNIDAD CHALLUA YACU, PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA	24 de octubre del 2018 à 23 de octubre del 2020	Informe Técnico Nro. 0162-2022-LM-UAA-DGA-GADPN,	Informe Ambiental de Cumplimiento	Ing. Luis Muñoz	Memorando Nro. 0608-2022-UAA	23 de junio de 2022
43	2022	MAYO	ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y/O COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA MINERA ARTESANAL QUIJOS		Informe Técnico Nro. 042-2022-PJ-UAA-DGA-GADPN	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Ing. Patricia Jiménez	0523-2022-UAA	26 de mayo del 2022
44	2022	JUNIO	BAR BLACK & WHITE		Informe Técnico Nro. 043-2022-PJ-UAA-DGA-GADPN	DENUNCIA	Ing. Patricia Jiménez	0583-2022-UAA	16 de junio del 2022
45	2022	JUNIO	ACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN NUEVAS OBRAS CIVILES DE LA PLATAFORMA CHONTA, BLOQUE 21.		Informe Técnico Nro. 044-2022-PJ-UAA-DGA-GADPN	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Ing. Patricia Jiménez	0567-2022-UAA	09 de junio del 2022
46	2022	JUNIO	SR. NELSON ERAZO		Informe Técnico Nro. 045-2022-PJ-UAA-DGA-GADPN	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Ing. Patricia Jiménez	0584-2022-UAA	16 de junio del 2022
47	2022	JUNIO	ESTACIÓN DE SERVICIO COSANGA	revisado el 26 de mayo de 2022	053-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del análisis del Informe de Plan de Acción	PLAN DE ACCIÓN	Ing. Patricia Pérez	0521-2022-UAA	26 de mayo de 2022
48	2022	JUNIO	MURO DE GAVIONES DESDE EL PUENTE CARROZABLE HASTA LA CURVA EN TERERÉ.	Inspección de Control y seguimiento realizada el 31 de mayo de 2022	054-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del control y seguimiento	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Ing. Patricia Pérez	0534-2022-UAA	02 de junio de 2022
49	2022	JUNIO	HOSTAL JIREH	Inspección de Control y seguimiento realizada el 13de mayo de 2022	055-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del control y seguimiento	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Ing. Patricia Pérez	0551-2022-UAA	06 de junio de 2022
50	2022	JUNIO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA EN LAS COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO DE TALAG (LIMONCHICITA, ILA YACU, JERUSALEM, SHIWAYACU	noviembre 2019 - noviembre 2021	056-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del análisis del IAC	IAC	Ing. Patricia Pérez	0572-2022-UAA	13 de junio de 2022
51	2022	JUNIO	ESTACIÓN DE SERVICIO COSANGA	revisado el 15 de junio de 2022	057-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del análisis del Informe de Monitoreo Ambiental 2020	IMA	Ing. Patricia Pérez	0576-2022-UAA	15 de junio de 2022
52	2022	JUNIO	ESTACIÓN DE SERVICIO COSANGA	revisado el 16 de junio de 2022	058-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del análisis del Informe de Monitoreo Ambiental 2021	IMA	Ing. Patricia Pérez	0580-2022-UAA	20 de junio de 2022
53	2022	JUNIO	ESTACIÓN DE SERVICIO COSANGA	revisado el 20 de junio de 2022	059-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del análisis del Informe de Plan de Acción	PLAN DE ACCIÓN	Ing. Patricia Pérez	0593-2022-UAA	20 de junio de 2022
54	2022	JUNIO	MOTEL PICAFLOR	Inspección de Control y seguimiento realizada el 15 de junio de 2022	060-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del control y seguimiento	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Ing. Patricia Pérez	0601-2022-UAA	22 de junio de 2022
55	2022	JUNIO	ESTACIÓN DE SERVICIO COSANGA	revisado el 23 de junio de 2022	061-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del análisis del Informe de Gestión Ambiental Anual 2018	IGAA	Ing. Patricia Pérez	0607-2022-UAA	23 de junio de 2022
56	2022	JUNIO	ESTACIÓN DE SERVICIO COSANGA	revisado el 24 de junio de 2022	062-2022-PP-UAA-DGA-GADPN, del análisis del Informe de Gestión Ambiental Anual 2018	IGAA	Ing. Patricia Pérez	0609-2022-UAA	24 de junio de 2022