



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2301-2022-DP

Tena, 29 de septiembre de 2022

PARA: Ing. Marco Vinicio Lozano Loza
Director de Obras Públicas

ASUNTO: REMITIENDO EXPEDIENTE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL TABLERO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE 20 M (RÍO CHONTA) Y 60 M (RÍO COSANGA), CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO

En atención a su Memorando N. 2841-2022-DOP del 13 de septiembre de 2022, y en cumplimiento del POA institucional del año 2022 conforme a la NORMA 408. ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE LA C.G.E. adjunto el expediente y el informe de factibilidad del proyecto "MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL TABLERO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE 20 M (RÍO CHONTA) Y 60 M (RÍO COSANGA), CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO"

MONTO: \$. 54,789.64180 (valor que no incluye IVA)

PLAZO: 02 meses

TIPO DE CONVENIO: No aplica

PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO: No aplica.

Se adjunta:

1. Documento 2221-E
2. Informe Técnico de Inspección
3. Presupuesto referencial
4. Análisis de precios unitarios
5. Fórmula polinómica
6. Cuadrilla tipo
7. Cronograma valorado de trabajos
8. Planos de diseño
9. Especificaciones técnicas
10. Perfil de proyecto
11. Informe Técnico Pre factibilidad
12. Factibilidad
13. Certificación POA -127
14. Certificados ambientales



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2301-2022-DP

Tena, 29 de septiembre de 2022

De acuerdo al Informe DPN-0009-2022 producto del Examen Especial, realizado por la Contraloría General del Estado al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, y cumpliendo la recomendación realizada en dicho informe, se determina que el proyecto **MANTENIMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL TABLERO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE 20 M (RÍO CHONTA) Y 60 M (RÍO COSANGA), CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO** es **EVALUADO Y APROBADO** para su ejecución por un monto de USD 54,789.64180 dólares, con un plazo de 02 meses.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Referencias:

- 2700-2022-SDEP

Anexos:

- 1. SOLICITUD.pdf
- 2. INFORME TECNICO INSPECCION OBRA PUENTES RIO CHONTA Y RIO COSANGA-signed.pdf
- 3. INFORME PREFACTIBILIDAD MANTENIMIENTO PUENTES RIO CHONTA Y RIO COSANGA-signed.pdf
- 6. PRESUPUESTO_MANTENIMIENTO_PUENTE_RIO_CHONTA_Y_COSANGA-signed.pdf
- 7. ANALISIS_PU_MANTENIMIENTO_PUENTE_RIO_CHONTA_Y_COSANGA-signed.pdf
- 8. CROBARRAS_MANTENIMIENTO_PUENTE_RIO_CHONTA_Y_COSANGA-signed.pdf
- 9. FORMULA_MANTENIMIENTO_PUENTE_RIO_CHONTA_Y_COSANGA-signed.pdf
- 10. CUADRILLA_MANTENIMIENTO_PUENTE_RIO_CHONTA_Y_COSANGA-signed.pdf
- 11. ESPECIFICACIONES TECNICAS PUENTES RIO CHONTA Y COSANGA-signed.pdf
- 14. formato_para_regularización_ambiental_puente_rio_chonta-signed.pdf
- 14. formato_para_regularización_ambiental_puente_rio_cosanga-signed.pdf
- certificado_ambiental_nro._maate-suia-dzdn-2022-ca-0350.pdf
- certificado_ambiental_nro._maate-suia-dzdn-2022-ca-0351.pdf
- certificado_intersección_maate-suia-ra-dzdn-2022-01075.pdf
- certificado_intersección_maate-suia-ra-dzdn-2022-01076.pdf
- mapa_certificado_intersección-sector_caucheras-2.pdf
- mapa_certificado_intersección-sector_chontas-1.pdf
- reporteinformacionpreliminar-sector_caucheras-1.pdf
- reporteinformacionpreliminar-sector_chontas.pdf
- guias_de_buenas_prácticas_ambientales_ca_rcoa-1.pdf
- 2207-2022-DP.pdf
-
- icación_no_127_mantenimiento_reposición_tablero_puente_colgante_río_chonta_y_cosanga-1-signed.pdf
- 12. PLANO PUENTE RIO CHONTA-signed-signed-signed.pdf
- 12. PLANO PUENTE RIO COSANGA-signed-signed-signed.pdf
- PREFIL DE PROYECTO PUENTE SOBRE EL RÍO CHONTA Y COSANGA-signed-signed-2.pdf



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2301-2022-DP

Tena, 29 de septiembre de 2022

- 017-ES~2.PDF
- 2700-2022-SDEP.pdf REMIR. EXP. MANTE PTE COSANGA Y CHONTA A DA-signed.pdf
- FACTIBILIDAD MANTENIMIENTO PUENTES RIO CHONTA Y RIO COSANGA.pdf

Copia:

Ing. Irma Lucia Badillo Conde
Subdirectora de Estudios y Proyectos, Encargada

dc